

# รายงานความสำเร็จของโครงการ ภาพก่อนทำ

ชั้น 1 (โรงจอดรถ และห้องน้ำ)



# ภาพก่อนทำ

## ชั้น 2 (ห้องทำงาน ระเบียง และห้องน้ำ)




# ภาพก่อนทำ

## ชั้น 3 (ห้องทำงาน ระเบียง และห้องน้ำ)





# ภาพก่อนทำ

## ชั้น 4 (ระเบียง และห้องน้ำ)



# รายงานความคืบหน้าของโครงการ ภาพหลังทำ



## 1. งานซ่อมฝ้า ทาสี โรงจอดรถ



## 2. งานรื้อพื้นกระเบื้อง+ทากันซึมพร้อมปูกระเบื้องใหม่



### 3.งานซ่อมฝ้าชั้น 2 (ห้องผู้บริหาร)




# 4. งานรื้อประตูห้องน้ำระเบียบงชั้น3 พร้อมติดตั้งประตูใหม่







## 5. งานรื้อถอดบานกระทุ้งเพื่อเปลี่ยนเป็นบานเลื่อนติดมุ้งลวด



## 6. งานทาสีผนัง+ฝ้า ห้องทำงาน ชั้น 3



## 7. งานรื้อพื้น ทากันซึม และปูกระเบื้อง ระเบียง ชั้น 3 (ฝั่งด้านหน้าอาคาร)



## 8. งานรื้อฝ้าระแนง ระเบียบชั้น 4 (ฝ้าหลังอาคาร) พร้อมเปลี่ยนติดตั้งฝ้าฉาบเรียบ



## 9. งานอื่นๆ

- งานชุดร่องยาแนว,ระเบียงชั้น 2
- ชุดร่องยาแนว ห้องน้ำ ชั้น 3
- งานชุดร่องยาแนวห้องน้ำ ชั้น 4  
(คราบสกปรกบนพื้นห้องน้ำระเบียงขัดล้างไม่ออก)
- งานทาสีระเบียงชั้น 4 (ฝั่งหลังบ้าน)
- งานเก็บความเรียบร้อยสายไฟ



## งานเพิ่ม

1. งานทาสีฝ้าโรงจอดรถ
2. งานซ่อมรอยร้าวผนังบริเวณชานพักบันไดระหว่างชั้น 1 ขึ้นชั้น 2
3. งานซ่อมสีหลุดร่อนบริเวณผนังโถงบันได ชั้น 2
4. งานซ่อมฝ้าบริเวณโถงบันได ชั้น 2
5. งานทากันซึม(**Roofseal**) กระจ่างปลุกต้นไม้  
ระเบียงชั้น 2,3 และชั้น 4

