

คู่มือ อินเวอร์เตอร์รุ่น Super Box

Hybrid Solar Pump Inverter Build in automatic transfer switch pump control เป็นอินเวอร์เตอร์ปั๊มที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานปั๊มน้ำได้ถึง 2 ตัว โดยสามารถสลับการทำงานของปั๊มน้ำได้ รองรับการใช้งานให้ครอบคลุม เพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบ ซึ่งปั๊มตัวที่ 1 และตัวที่ 2 สามารถเป็นชนิดเดียวกัน หรือคนละชนิดก็ได้ และยังมีฟังก์ชันพิเศษในการหาขั้วมอเตอร์อัตโนมัติ สำหรับมอเตอร์ปั๊มชนิด Single Phase ที่รันแบบ 3สาย เพิ่มความสะดวกให้กับช่างที่ทำการติดตั้งอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นอินเวอร์เตอร์ ที่ออกแบบและผลิตโดยคนไทย จึงออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของคนไทย

Technical Specification Hybrid Solar pump inverter build in automatic transfer switch pump control	
PV Input	80 – 430VDC
AC Input	176 – 250VAC
Output power	2200W
Drive to Motor Type	
Induction Single Phase	- 3 wire - 2 wire - V/F Control
Induction Three Phase	- 3 wire - V/F Control
DC Brushless	- Rate Voltage 110V-300V - 4000rpm (MAX)
Special Specification	
- Auto finding phase Induction Motor 3 wire	
- Auto phase loss	
- Over temp, Over current	
- Automatic transfer switch pump	
- Build in Solar Boost MPPT	
- Ingress Protection : IP54	

ตารางที่ 1 การตั้งค่าใช้งานแบบเลือกฟังก์ชัน

Parameter	ฟังก์ชันใช้งาน
PR.0	ปั๊มตัวที่ 1 เป็นชนิด 3phase, ปั๊มตัวที่ 2 เป็น ชนิด Single phase
PR.1	ปั๊มตัวที่ 1 เป็นชนิด BLDC, ปั๊มตัวที่ 2 เป็น ชนิด Single phase
PR.2	ปั๊มตัวที่ 1 เป็นชนิด Single phase, ปั๊มตัวที่ 2 เป็น ชนิด Single phase
PR.3	ปั๊มตัวที่ 1 เป็นชนิด 3phase, ปั๊มตัวที่ 2 เป็น ชนิด 3phase
PR.4	ปั๊มตัวที่ 1 เป็นชนิด BLDC, ปั๊มตัวที่ 2 เป็น ชนิด BLDC
PR.5	ปั๊มตัวที่ 1 เป็นชนิด Single phase, ปั๊มตัวที่ 2 เป็น ชนิด 3phase
PR.6	ปั๊มตัวที่ 1 เป็นชนิด Single phase, ปั๊มตัวที่ 2 เป็น ชนิด BLDC
PR.7	ปั๊มตัวที่ 1 เป็นชนิด 3phase, ปั๊มตัวที่ 2 เป็น ชนิด BLDC
PR.8	ปั๊มตัวที่ 1 เป็นชนิด BLDC, ปั๊มตัวที่ 2 เป็น ชนิด 3phase

ในกรณีใช้งานปั๊มตัวเดียวให้ใช้ปั๊มตัวที่ 1 และช่องต่อลูกลอยที่ 2 ให้ปล่อยว่างไว้

ตารางที่ 2 การตั้งค่าใช้งานแบบละเอียด

Parameter	Setting	Note	Load
P00	0 = ปิดการใช้งานระบบป้องกันการต่อขั้วมอเตอร์ผิด หรือไม่ครบเฟส 1 = เปิดการใช้งานระบบป้องกันการต่อขั้วมอเตอร์ผิด หรือไม่ครบเฟส	หากใช้งาน DC Brushless ระบบป้องกันการต่อขั้วมอเตอร์ผิด หรือไม่ครบเฟส จะเปิดใช้งานตลอด ไม่สามารถปิดได้	Load 1
P01	0 = กำหนดเอาต์พุตเป็น U=R,V=S,W=C 1 = กำหนดเอาต์พุตตามความจำที่เก็บไว้		Load 1
P02	0 = รัน 3 สาย 1 = รัน 2 สาย	เมื่อ ตั้งค่าใช้งานรัน 2 สาย ระบบป้องกันการต่อขั้วมอเตอร์ผิดและป้องกัน dry run จะไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากระบบเหล่านั้นต้องใช้ค่า	Load 1

		กระแสไฟฟ้าทั้ง 3 ขั้ว มาประมวลผล	
P03	0 = Single phase 1 = 3 phase 2 = DC Brushless		Load 1
P04	อนุญาตให้รับสัญญาณควบคุม จากพอร์ตสื่อสาร หรือไม่ 0 = ไม่อนุญาต 1 = อนุญาต		Load 1
P05	0 = ใช้ความจำขั้วมอเตอร์เดิม 1 = ลบความจำขั้วมอเตอร์ และทำการหาขั้วมอเตอร์ใหม่	-หาก P01=0 การตั้ง ค่าP05 จะไม่มีผล -เมื่อระบบทำการหาขั้ว มอเตอร์แล้ว P05 จะ ถูกปรับเป็น 0 โดย อัตโนมัติ	Load 1
P06	0 = ปิดการใช้งาน dry run 1 = เปิดการใช้งาน dry run		Load 1
P07	ไม่ใช้งาน		Load 1
P08	0 = ปิดการใช้งานระบบป้อง การต่อขั้วมอเตอร์ผิด หรือไม่ ครบเฟส 1 = เปิดการใช้งานระบบป้อง การต่อขั้วมอเตอร์ผิด หรือไม่ ครบเฟส	หากใช้งาน DC Brushless ระบบป้อง การต่อขั้วมอเตอร์ผิด หรือไม่ครบเฟส จะเปิดใช้งานตลอด ไม่ สามารถปิดได้	Load 2
P09	0 = กำหนดเอาต์พุตเป็น $U=R, V=S, W=C$ 1 = กำหนดเอาต์พุตตาม ความจำที่เก็บไว้		Load 2
P10	0 = รัน 3 สาย 1 = รัน 2 สาย	เมื่อ ตั้งค่าใช้งานรัน 2 สาย ระบบป้องกันการต่อ ขั้วมอเตอร์ผิดและ ป้องกัน dry run จะไม่ สามารถใช้งานได้ เนื่องจากระบบ เหล่านั้นต้อง ใช้ค่า	Load 2

		กระแสไฟฟ้าทั้ง 3 ขั้ว มาประมวลผล	
P11	0 = Single phase 1 = 3 phase 2 = DC Brushless		Load 2
P12	อนุญาตให้รับสัญญาณควบคุม จากพอร์ตสื่อสาร หรือไม่ 0 = ไม่อนุญาต 1 = อนุญาต		Load 2
P13	0 = ใช้ความจำขั้วมอเตอร์เดิม 1 = ลบความจำขั้วมอเตอร์ และทำการหาขั้วมอเตอร์ใหม่	-หาก P09=0 การตั้ง ค่าP13 จะไม่มีผล -เมื่อระบบทำการหาขั้ว มอเตอร์แล้ว P13 จะ ถูกปรับเป็น 0 โดย อัตโนมัติ	Load 2
P14	0 = ปิดการใช้งาน dry run 1 = เปิดการใช้งาน dry run		Load 2
P15	ไม่ใช้งาน		Load 2
P16	0 = ใช้ปั๊มตัวที่ 1 1 = ใช้ปั๊มตัวที่ 1 ตามด้วยปั๊ม ตัวที่ 2 เมื่อ น้ำเต็มถัง		
P17	0 = มอเตอร์ 3 เฟส 220V 1 = มอเตอร์ 3 เฟส 110V	ค่าโรงงาน = 0	
P18	ไม่ใช้งาน		Load 2
P19	ไม่ใช้งาน		
P20	ไม่ใช้งาน		
A	ปรับกำลังการไต่ของปั๊มตัวที่ 1 จาก 30% ถึง 100%		Load 1
b	ปรับกำลังการไต่ของปั๊มตัวที่ 2 จาก 30% ถึง 100%		Load 2
BL	ตั้งค่าความถี่การไต่ของ มอเตอร์ DC Brushless ต่ำสุด	ค่าโรงงาน = 50Hz	

IL	ตั้งค่าความถี่การไต่รฟ์ของมอเตอร์ Induction ต่ำสุด	ค่าโรงงาน = 18Hz	
Par	ตั้งค่าแรงดันมอเตอร์ DC Brushless 0 = DC Brushless low voltage 1 = 110-300V HV/AD 2 = 110-300V HV/AD 3 = 110-300V HV/AD	ค่าโรงงาน = 1 หากปรับเปลี่ยน ค่าพารามิเตอร์นี้ให้รันเครื่องปกติ จากนั้นปิดเครื่องและตัดไฟให้เครื่องหยุดทำงาน แล้วจึงจ่ายไฟเข้าเครื่องอีกครั้ง ระบบจึงจะนำค่าที่ปรับใหม่ไปประมวลผล	

ตารางที่ 2 ความหมาย STATUS ต่างๆ

STATUS	ความหมาย
OFF	เครื่องไม่ทำงาน
run	เครื่องกำลังทำงาน โดยทำงานในโหมดใช้งานปั๊มตัวเดียว
run1	เครื่องกำลังทำงาน โดยกำลังรันปั๊มตัวที่ 1
run2	เครื่องกำลังทำงาน โดยกำลังรันปั๊มตัวที่ 2
tf	เครื่องหยุดทำงานเนื่องจากถูกลอยสั่งหยุดการทำงาน
PL	เครื่องหยุดทำงานเนื่องจากระบบตรวจเจอว่าความถี่ในการไต่รฟ์ต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ หรือพลังงานไม่เพียงพอ

ตารางที่ 3 ความหมาย Error Code ต่างๆ

Error Code	ความหมาย	การตรวจสอบเบื้องต้น	หมายเหตุ
Err 1	หาขดมอเตอร์ไม่พบ	ตรวจสอบสายไฟที่เชื่อมต่อกับปั๊ม	ควรปิดเครื่อง ตัดไฟก่อน
Err 2	ขั้วมอเตอร์ผิด หรือไม่ครบเฟส, มอเตอร์ผิดชนิด	ตรวจสอบสายไฟที่เชื่อมต่อกับปั๊ม , ตรวจสอบการตั้งค่า ตรวจสอบมอเตอร์ว่าถูกต้องตรงกันกับการตั้งค่าหรือไม่	ควรปิดเครื่อง ตัดไฟก่อน
Err 3	ขั้วมอเตอร์ผิด, มอเตอร์ผิดชนิด, มอเตอร์ช็อต หลวม หลุด, ลูกปืนแตก, เพลา	ตรวจสอบสายไฟที่เชื่อมต่อกับปั๊ม , ตรวจสอบการตั้งค่า ตรวจสอบมอเตอร์ว่า	ควรปิดเครื่อง ตัดไฟก่อน

	ล๊อค ,ไบพัตติด, เกิดการ กระชากของกระแสไฟฟ้า เกินกำหนด, กระแสไฟฟ้า ไหลผ่านขดมอเตอร์มาก เกินกำหนด ถ้าเป็นมอเตอร์ DC Brushless จะรวมถึง ขั้ว มอเตอร์ไม่ครบเฟสด้วย	ถูกต้องตรงกันกับการตั้งค่า หรือไม่	
Err 5	อุณหภูมิภายในโมดูลภาค ไดรฟ์ สูงเกิน 85 C	ตรวจสอบระบบระบาย ความร้อน	

ตารางที่ 3 การปรับกำลังการไดรฟ์ของปั๊ม DC Brushless ควรปรับตามตารางดังต่อไปนี้

รุ่นปั๊ม	กำลังการไดรฟ์
รุ่น Low Voltage ทุกรุ่น	90%
750W HV หรือ A/D	90%
1100W HV หรือ A/D	80%
1500W HV หรือ A/D	85%
2200W HV หรือ A/D	90%

อย่างไรก็ตามการปรับกำลังการไดรฟ์ควรปรับที่หน้างานจริง โดยหลักการคือ หากหน้าจอขึ้น Error3 (กระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดมอเตอร์มากเกินกำหนด) ให้ปรับกำลังการไดรฟ์ลง

วิธีการกดปุ่มเพื่อตั้งค่าการทำงานแบบเลือกฟังก์ชัน

1. หากเครื่องทำงานอยู่ให้ปิดสวิทช์ แล้วรอนหน้าจอแสดงคำว่า OFF ก่อน จากนั้นกดปุ่ม SET ค้างไว้ หน้าจอจะแสดงหน้าการตั้งค่าแบบเลือกฟังก์ชัน ซึ่ง พารามิเตอร์แรกที่แสดงคือ Pr.x (x=0 ถึง 8 ซึ่งเครื่องจะแสดงค่าที่เราเซตไว้)
2. กดปุ่ม ขึ้น หรือ ลง เพื่อเลือกฟังก์ชันใช้งาน โดยความหมายฟังก์ชันต่างๆตามตารางที่ 1
3. กดปุ่ม ENTER ระบบก็จะทำการโหลดฟังก์ชันที่เราเลือกเพื่อตั้งค่าให้อัตโนมัติ โดยหน้าจอจะแสดงคำว่า SET.. ในระหว่างทำการตั้งค่า รอนหน้าจอแสดงคำว่า OFF ก็สามารถเปิดเครื่องใช้งานได้

วิธีการกดปุ่มเพื่อตั้งค่าการทำงานแบบละเอียด

4. หากเครื่องทำงานอยู่ให้ปิดสวิตช์ แล้วรอจนหน้าจอแสดงคำว่า OFF ก่อน จากนั้นกดปุ่ม SET ค้างไว้ หน้าจอจะแสดงหน้าจอการตั้งค่าแบบเลือกฟังก์ชัน ซึ่ง พารามิเตอร์แรกที่แสดงคือ Pr.x (x=0 ถึง 8 ซึ่งเครื่องจะแสดงค่าที่เราเซตไว้)
5. กดปุ่ม SET ค้างไว้อีกครั้ง หน้าจอจะแสดงหน้าจอการตั้งค่าแบบละเอียด ซึ่ง พารามิเตอร์แรกที่แสดงคือ P00
6. กดปุ่ม ขึ้น หรือ ลง เพื่อปรับค่าของพารามิเตอร์นั้น
7. กดปุ่ม SET หนึ่งครั้ง เพื่อเปลี่ยนพารามิเตอร์ จาก P00 เป็น P01 เพื่อทำการตั้งค่าไปเรื่อยๆ จนถึง พารามิเตอร์สุดท้าย
8. เมื่อตั้งค่าการใช้งานหมดแล้ว กดปุ่ม ENTER ระบบก็จะทำการตั้งค่าตามที่เราบ้อนเข้าไป โดยหน้าจอจะแสดงคำว่า SET.. ในระหว่างทำการตั้งค่า รอจนหน้าจอแสดงคำว่า OFF ก็สามารถเปิดเครื่องใช้งานได้

หมายเหตุ

- ในการตั้งค่าใช้งานให้หาขั้วมอเตอร์แบบ Single Phase อัตโนมัตินั้น ต้องปรับค่ากำลังการไต่รฟ์เป็น 100% และพลังงานที่เลี้ยงระบบต้องเพียงพอ กล่าวคือ ในกรณีที่ใช้แผงโซลาร์เซลล์อย่างเดียวการหาขั้วมอเตอร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในช่วงเวลา 8.00 น. ถึง 15.30 น. ระบบจึงจะสามารถหาขั้วได้อย่างถูกต้อง
- เมื่อระบบรู้ขั้วมอเตอร์แล้วระบบจะทำการบันทึกเข้าสู่หน่วยความจำ หากต้องการปรับกำลังการไต่รฟ์ลดลง ก็สามารถกระทำได้

ตัวอย่างการตั้งค่าการใช้งานในแบบต่าง ๆ

1. ตั้งค่าใช้งานปั๊มตัวเดียวชนิด **Single phase** กำหนดเอาต์พุตเป็น **U=R,V=S,W=C** และเปิดใช้งาน **dry run**

Parameter	Setting	Note
P00	1	เปิดใช้งานระบบป้องกันมอเตอร์ผัดขี้
P01	0	กำหนดเอาต์พุตเป็น R,S,C
P02	0	รัน 3 สาย
P03	0	เลือกมอเตอร์ชนิด single phase
P04	0	ไม่รับสัญญาณควบคุมจากพอร์ตสื่อสาร
P05	X	ไม่สนใจ เพราะกำหนด P01=0 แล้ว
P06	1	เปิดใช้งานการป้องกัน dry run
P07	X	ไม่ใช้งาน
P08	X	ปั๊มตัวที่สองไม่ใช้งาน ไม่ต้องตั้งค่า
P09	X	ปั๊มตัวที่สองไม่ใช้งาน ไม่ต้องตั้งค่า
P10	X	ปั๊มตัวที่สองไม่ใช้งาน ไม่ต้องตั้งค่า
P11	X	ปั๊มตัวที่สองไม่ใช้งาน ไม่ต้องตั้งค่า
P12	0	ไม่รับสัญญาณควบคุมจากพอร์ตสื่อสาร
P13	X	ปั๊มตัวที่สองไม่ใช้งาน ไม่ต้องตั้งค่า
P14	X	ปั๊มตัวที่สองไม่ใช้งาน ไม่ต้องตั้งค่า
P15	X	ไม่ใช้งาน
P16	0	เลือกใช้งานปั๊มตัวเดียว
P17	X	ไม่ใช้งาน
P18	X	ไม่ใช้งาน
P19	X	ไม่ใช้งาน
P20	X	ไม่ใช้งาน
A	100	ใช้ค่าอื่นก็ได้ เป็นการปรับเปอร์เซ็นต์ความเร็วรอบมอเตอร์
B	X	

X = ไม่สนใจ

2. ตั้งค่าใช้งานปั๊มตัวเดียวชนิด **Single phase** กำหนดให้หาข้อผิดพลาดในมิติ และ เปิดใช้งาน **dry run**

Parameter	Setting	Note
P00	1	เปิดใช้งานระบบป้องกันมอเตอร์ผิดขั้ว
P01	1	กำหนดเอาต์พุตตามความจำเป็นที่เก็บไว้
P02	0	รัน 3 สาย
P03	0	เลือกมอเตอร์ชนิด single phase
P04	0	ไม่รับสัญญาณควบคุมจากพอร์ตสื่อสาร
P05	1	ลบความจำขั้วมอเตอร์ และทำการหาขั้วมอเตอร์ใหม่
P06	1	เปิดใช้งานการป้องกัน dry run
P07	X	ไม่ใช้งาน
P08	X	ปั๊มตัวที่สองไม่ใช้งาน ไม่ต้องตั้งค่า
P09	X	ปั๊มตัวที่สองไม่ใช้งาน ไม่ต้องตั้งค่า
P10	X	ปั๊มตัวที่สองไม่ใช้งาน ไม่ต้องตั้งค่า
P11	X	ปั๊มตัวที่สองไม่ใช้งาน ไม่ต้องตั้งค่า
P12	X	ไม่รับสัญญาณควบคุมจากพอร์ตสื่อสาร
P13	X	ปั๊มตัวที่สองไม่ใช้งาน ไม่ต้องตั้งค่า
P14	X	ปั๊มตัวที่สองไม่ใช้งาน ไม่ต้องตั้งค่า
P15	X	ไม่ใช้งาน
P16	0	เลือกใช้งานปั๊มตัวเดียว
P17	X	ไม่ใช้งาน
P18	X	ไม่ใช้งาน
P19	X	ไม่ใช้งาน
P20	X	ไม่ใช้งาน
A	100	ใช้ค่าอื่นก็ได้ เป็นการปรับเปอร์เซ็นต์ความเร็วรอบมอเตอร์
B	X	

X = ไม่สนใจ

3. ตั้งค่าใช้งานปั๊มตัวเดียวชนิด 3 phase และ เปิดใช้งาน dry run

Parameter	Setting	Note
P00	1	เปิดใช้งานระบบป้องกันมอเตอร์ติดขั้ว
P01	0	กำหนดเอาต์พุตเป็น U,V,W
P02	0	รัน 3 สาย
P03	1	เลือกมอเตอร์ชนิด 3 phase
P04	0	ไม่รับสัญญาณควบคุมจากพอร์ตสื่อสาร
P05	X	ไม่สนใจ เพราะกำหนด P01=0 แล้ว
P06	1	เปิดใช้งานการป้องกัน dry run
P07	X	ไม่ใช้งาน
P08	X	ปั๊มตัวที่สองไม่ใช้งาน ไม่ต้องตั้งค่า
P09	X	ปั๊มตัวที่สองไม่ใช้งาน ไม่ต้องตั้งค่า
P10	X	ปั๊มตัวที่สองไม่ใช้งาน ไม่ต้องตั้งค่า
P11	X	ปั๊มตัวที่สองไม่ใช้งาน ไม่ต้องตั้งค่า
P12	0	ไม่รับสัญญาณควบคุมจากพอร์ตสื่อสาร
P13	X	ปั๊มตัวที่สองไม่ใช้งาน ไม่ต้องตั้งค่า
P14	X	ปั๊มตัวที่สองไม่ใช้งาน ไม่ต้องตั้งค่า
P15	X	ไม่ใช้งาน
P16	0	เลือกใช้งานปั๊มตัวเดียว
P17	X	ไม่ใช้งาน
P18	X	ไม่ใช้งาน
P19	X	ไม่ใช้งาน
P20	X	ไม่ใช้งาน
A	100	ใช้ค่าอื่นก็ได้ เป็นการปรับเปอร์เซ็นต์ความเร็วรอบมอเตอร์
B	X	

X = ไม่สนใจ

4. ตั้งค่าใช้งานปั๊มตัวเดียวชนิด DC Brushless และ เปิดใช้งาน dry run

Parameter	Setting	Note
P00	1	เปิดใช้งานระบบป้องกันมอเตอร์ผิดขั้ว
P01	0	กำหนดเอาต์พุตเป็น U,V,W
P02	0	รัน 3 สาย
P03	2	เลือกมอเตอร์ชนิด DC Brushless
P04	0	ไม่รับสัญญาณควบคุมจากพอร์ตสื่อสาร
P05	X	ไม่สนใจ เพราะกำหนด P01=0 แล้ว
P06	1	เปิดใช้งานการป้องกัน dry run
P07	X	ไม่ใช้งาน
P08	X	ปั๊มตัวที่สองไม่ใช้งาน ไม่ต้องตั้งค่า
P09	X	ปั๊มตัวที่สองไม่ใช้งาน ไม่ต้องตั้งค่า
P10	X	ปั๊มตัวที่สองไม่ใช้งาน ไม่ต้องตั้งค่า
P11	X	ปั๊มตัวที่สองไม่ใช้งาน ไม่ต้องตั้งค่า
P12	0	ไม่รับสัญญาณควบคุมจากพอร์ตสื่อสาร
P13	X	ปั๊มตัวที่สองไม่ใช้งาน ไม่ต้องตั้งค่า
P14	X	ปั๊มตัวที่สองไม่ใช้งาน ไม่ต้องตั้งค่า
P15	X	ไม่ใช้งาน
P16	0	เลือกใช้งานปั๊มตัวเดียว
P17	X	ไม่ใช้งาน
P18	X	ไม่ใช้งาน
P19	X	ไม่ใช้งาน
P20	X	ไม่ใช้งาน
A	90	การใช้งานปั๊ม DC Brushless ไม่ควรปรับเกิน 90% เพราะรอบจะสูงเกินไป
B	X	

X = ไม่สนใจ

5. ตั้งค่าใช้งานปั๊มสองตัว ตัวที่ 1 ชนิด 3 phase ตัวที่ 2 ชนิด Single phase ให้หาข้ออัตโนมัติและเปิดใช้งาน dry run

Parameter	Setting	Note
P00	1	เปิดใช้งานระบบป้องกันมอเตอร์ผิดขั้ว
P01	0	กำหนดเอาต์พุตเป็น U,V,W
P02	0	รัน 3 สาย
P03	1	เลือกมอเตอร์ชนิด 3 phase
P04	0	ไม่รับสัญญาณควบคุมจากพอร์ตสื่อสาร
P05	X	ไม่สนใจ เพราะกำหนด P01=0 แล้ว
P06	1	เปิดใช้งานการป้องกัน dry run
P07	X	ไม่ใช้งาน
P08	1	เปิดใช้งานระบบป้องกันมอเตอร์ผิดขั้ว
P09	1	กำหนดเอาต์พุตตามความจำเป็นที่เก็บไว้
P10	0	รัน 3 สาย
P11	0	เลือกมอเตอร์ชนิด single phase
P12	0	ไม่รับสัญญาณควบคุมจากพอร์ตสื่อสาร
P13	1	ลบความจำขั้วมอเตอร์ และทำการหาขั้วมอเตอร์ใหม่
P14	1	เปิดใช้งานการป้องกัน dry run
P15	X	ไม่ใช้งาน
P16	1	ใช้ปั๊มตัวที่ 1 ตามด้วยปั๊มตัวที่ 2 เมื่อ น้ำเต็มถัง
P17	X	ไม่ใช้งาน
P18	X	ไม่ใช้งาน
P19	X	ไม่ใช้งาน
P20	X	ไม่ใช้งาน
A	100	ใช้ค่าอื่นก็ได้ เป็นการปรับเปอร์เซ็นต์ความเร็วรอบมอเตอร์
B	100	ใช้ค่าอื่นก็ได้ เป็นการปรับเปอร์เซ็นต์ความเร็วรอบมอเตอร์

X = ไม่สนใจ

6. ตั้งค่าใช้งานปั๊มสองตัว ตัวที่ 1 ชนิด DC Brushless ตัวที่ 2 ชนิด Single phase ให้หาข้อ
 ัดโนมิติและ เปิดใช้งาน dry run

Parameter	Setting	Note
P00	1	เปิดใช้งานระบบป้องกันมอเตอร์ผิดขั้ว
P01	0	กำหนดเอาต์พุตเป็น U,V,W
P02	0	รัน 3 สาย
P03	2	เลือกมอเตอร์ชนิด DC Brushless
P04	0	ไม่รับสัญญาณควบคุมจากพอร์ตสื่อสาร
P05	X	ไม่สนใจ เพราะกำหนด P01=0 แล้ว
P06	1	เปิดใช้งานการป้องกัน dry run
P07	X	ไม่ใช้งาน
P08	1	เปิดใช้งานระบบป้องกันมอเตอร์ผิดขั้ว
P09	1	กำหนดเอาต์พุตตามความจำเป็นที่เก็บไว้
P10	0	รัน 3 สาย
P11	0	เลือกมอเตอร์ชนิด single phase
P12	0	ไม่รับสัญญาณควบคุมจากพอร์ตสื่อสาร
P13	1	ลบความจำขั้วมอเตอร์ และทำการหาขั้วมอเตอร์ใหม่
P14	1	เปิดใช้งานการป้องกัน dry run
P15	X	ไม่ใช้งาน
P16	1	ใช้ปั๊มตัวที่ 1 ตามด้วยปั๊มตัวที่ 2 เมื่อ น้ำเต็มถัง
P17	X	ไม่ใช้งาน
P18	X	ไม่ใช้งาน
P19	X	ไม่ใช้งาน
P20	X	ไม่ใช้งาน
A	90	การใช้งานปั๊ม DC Brushless ไม่ควรปรับเกิน 90% เพราะรอบจะสูงเกินไป
B	100	ใช้ค่าอื่นก็ได้ เป็นการปรับเปอร์เซ็นต์ความเร็วรอบมอเตอร์

X = ไม่สนใจ

7. ตั้งค่าใช้งานปั๊มสองตัว ตัวที่ 1 ชนิด **Single phase** กำหนดเอาต์พุตเป็น **R,S,C** ตัวที่ 2 ชนิด **Single phase** ให้หาข้อผิดพลาดและ เปิดใช้งาน **dry run**

Parameter	Setting	Note
P00	1	เปิดใช้งานระบบป้องกันมอเตอร์ผัดซ้ำ
P01	0	กำหนดเอาต์พุตเป็น R,S,C
P02	0	รัน 3 สาย
P03	0	เลือกมอเตอร์ชนิด single phase
P04	0	ไม่รับสัญญาณควบคุมจากพอร์ตสื่อสาร
P05	X	ไม่สนใจ เพราะกำหนด P01=0 แล้ว
P06	1	เปิดใช้งานการป้องกัน dry run
P07	X	ไม่ใช้งาน
P08	1	เปิดใช้งานระบบป้องกันมอเตอร์ผัดซ้ำ
P09	1	กำหนดเอาต์พุตตามความจำเป็นที่เก็บไว้
P10	0	รัน 3 สาย
P11	0	เลือกมอเตอร์ชนิด single phase
P12	0	ไม่รับสัญญาณควบคุมจากพอร์ตสื่อสาร
P13	1	ลบความจำขั้วมอเตอร์ และทำการหาขั้วมอเตอร์ใหม่
P14	1	เปิดใช้งานการป้องกัน dry run
P15	X	ไม่ใช้งาน
P16	1	ใช้ปั๊มตัวที่ 1 ตามด้วยปั๊มตัวที่ 2 เมื่อ น้ำเต็มถัง
P17	X	ไม่ใช้งาน
P18	X	ไม่ใช้งาน
P19	X	ไม่ใช้งาน
P20	X	ไม่ใช้งาน
A	100	ใช้ค่าอื่นก็ได้ เป็นการปรับเปอร์เซ็นต์ความเร็วรอบมอเตอร์
B	100	ใช้ค่าอื่นก็ได้ เป็นการปรับเปอร์เซ็นต์ความเร็วรอบมอเตอร์

X = ไม่สนใจ

8. ตั้งค่าใช้งานปั๊มสองตัว ตัวที่ 1 ชนิด **Single phase** ให้หาข้อผิดพลาดในตัวที่ 2 ชนิด **Single phase** ให้หาข้อผิดพลาดและ เปิดใช้งาน **dry run**

Parameter	Setting	Note
P00	1	เปิดใช้งานระบบป้องกันมอเตอร์ผิดขั้ว
P01	1	กำหนดเอาต์พุตตามความจำเป็นที่เก็บไว้
P02	0	รัน 3 สาย
P03	0	เลือกมอเตอร์ชนิด single phase
P04	0	ไม่รับสัญญาณควบคุมจากพอร์ตสื่อสาร
P05	1	ลบความจำขั้วมอเตอร์ และทำการหาขั้วมอเตอร์ใหม่
P06	1	เปิดใช้งานการป้องกัน dry run
P07	X	ไม่ใช้งาน
P08	1	เปิดใช้งานระบบป้องกันมอเตอร์ผิดขั้ว
P09	1	กำหนดเอาต์พุตตามความจำเป็นที่เก็บไว้
P10	0	รัน 3 สาย
P11	0	เลือกมอเตอร์ชนิด single phase
P12	0	ไม่รับสัญญาณควบคุมจากพอร์ตสื่อสาร
P13	1	ลบความจำขั้วมอเตอร์ และทำการหาขั้วมอเตอร์ใหม่
P14	1	เปิดใช้งานการป้องกัน dry run
P15	X	ไม่ใช้งาน
P16	1	ใช้ปั๊มตัวที่ 1 ตามด้วยปั๊มตัวที่ 2 เมื่อน้ำเต็มถัง
P17	X	ไม่ใช้งาน
P18	X	ไม่ใช้งาน
P19	X	ไม่ใช้งาน
P20	X	ไม่ใช้งาน
A	100	ใช้ค่าอื่นก็ได้ เป็นการปรับเปอร์เซ็นต์ความเร็วรอบมอเตอร์
B	100	ใช้ค่าอื่นก็ได้ เป็นการปรับเปอร์เซ็นต์ความเร็วรอบมอเตอร์

X = ไม่สนใจ

9. ตั้งค่าใช้งานปั๊มสองตัว ตัวที่ 1 ชนิด 3 phase กำหนดเอาต์พุตเป็น U,V,W ตัวที่ 2 ชนิด 3 phase กำหนดเอาต์พุตเป็น U,V,W และ เปิดใช้งาน dry run

Parameter	Setting	Note
P00	1	เปิดใช้งานระบบป้องกันมอเตอร์ผิดขั้ว
P01	0	กำหนดเอาต์พุตเป็น U,V,W
P02	0	รัน 3 สาย
P03	1	เลือกมอเตอร์ชนิด 3 phase
P04	0	ไม่รับสัญญาณควบคุมจากพอร์ตสื่อสาร
P05	X	ไม่สนใจ เพราะกำหนด P01=0 แล้ว
P06	1	เปิดใช้งานการป้องกัน dry run
P07	X	ไม่ใช้งาน
P08	1	เปิดใช้งานระบบป้องกันมอเตอร์ผิดขั้ว
P09	0	กำหนดเอาต์พุตเป็น U,V,W
P10	0	รัน 3 สาย
P11	1	เลือกมอเตอร์ชนิด 3 phase
P12	0	ไม่รับสัญญาณควบคุมจากพอร์ตสื่อสาร
P13	X	ไม่สนใจ เพราะกำหนด P09=0 แล้ว
P14	1	เปิดใช้งานการป้องกัน dry run
P15	X	ไม่ใช้งาน
P16	1	ใช้ปั๊มตัวที่ 1 ตามด้วยปั๊มตัวที่ 2 เมื่อ น้ำเต็มถึง
P17	X	ไม่ใช้งาน
P18	X	ไม่ใช้งาน
P19	X	ไม่ใช้งาน
P20	X	ไม่ใช้งาน
A	100	ใช้ค่าอื่นก็ได้ เป็นการปรับเปอร์เซ็นต์ความเร็วรอบมอเตอร์
B	100	ใช้ค่าอื่นก็ได้ เป็นการปรับเปอร์เซ็นต์ความเร็วรอบมอเตอร์

X = ไม่สนใจ

10. ตั้งค่าใช้งานปั๊มสองตัว ตัวที่ 1 ชนิด DC Brushless ตัวที่ 2 ชนิด DC Brushless และเปิดใช้งาน dry run

Parameter	Setting	Note
P00	1	เปิดใช้งานระบบป้องกันมอเตอร์ผิดขั้ว
P01	0	กำหนดเอาต์พุตเป็น U,V,W
P02	0	รัน 3 สาย
P03	2	เลือกมอเตอร์ชนิด DC Brushless
P04	0	ไม่รับสัญญาณควบคุมจากพอร์ตสื่อสาร
P05	X	ไม่สนใจ เพราะกำหนด P01=0 แล้ว
P06	1	เปิดใช้งานการป้องกัน dry run
P07	X	ไม่ใช้งาน
P08	1	เปิดใช้งานระบบป้องกันมอเตอร์ผิดขั้ว
P09	0	กำหนดเอาต์พุตเป็น U,V,W
P10	0	รัน 3 สาย
P11	2	เลือกมอเตอร์ชนิด DC Brushless
P12	0	ไม่รับสัญญาณควบคุมจากพอร์ตสื่อสาร
P13	X	ไม่สนใจ เพราะกำหนด P09=0 แล้ว
P14	1	เปิดใช้งานการป้องกัน dry run
P15	X	ไม่ใช้งาน
P16	1	ใช้ปั๊มตัวที่ 1 ตามด้วยปั๊มตัวที่ 2 เมื่อ น้ำเต็มถึง
P17	X	ไม่ใช้งาน
P18	X	ไม่ใช้งาน
P19	X	ไม่ใช้งาน
P20	X	ไม่ใช้งาน
A	90	การใช้น้ำปั๊ม DC Brushless ไม่ควรปรับเกิน 90% เพราะรอบจะสูงเกินไป
B	90	การใช้น้ำปั๊ม DC Brushless ไม่ควรปรับเกิน 90% เพราะรอบจะสูงเกินไป

X = ไม่สนใจ

11. ตั้งค่าใช้งานปั๊มสองตัว ตัวที่ 1 ชนิด **single phase** ให้หาข้ออัตโนมัติ ตัวที่ 2 ชนิด **3 phase** กำหนดเอาต์พุตเป็น **U,V,W** และ เปิดใช้งาน **dry run**

Parameter	Setting	Note
P00	1	เปิดใช้งานระบบป้องกันมอเตอร์ผัดซ้ำ
P01	1	กำหนดเอาต์พุตตามความจำที่เก็บไว้
P02	0	รัน 3 สาย
P03	0	เลือกมอเตอร์ชนิด single phase
P04	0	ไม่รับสัญญาณควบคุมจากพอร์ตสื่อสาร
P05	1	ลบความจำขั้วมอเตอร์ และทำการหาขั้วมอเตอร์ใหม่
P06	1	เปิดใช้งานการป้องกัน dry run
P07	X	ไม่ใช้งาน
P08	1	เปิดใช้งานระบบป้องกันมอเตอร์ผัดซ้ำ
P09	0	กำหนดเอาต์พุตเป็น U,V,W
P10	0	รัน 3 สาย
P11	1	เลือกมอเตอร์ชนิด 3 phase
P12	0	ไม่รับสัญญาณควบคุมจากพอร์ตสื่อสาร
P13	X	ไม่สนใจ เพราะกำหนด P09=0 แล้ว
P14	1	เปิดใช้งานการป้องกัน dry run
P15	X	ไม่ใช้งาน
P16	1	ใช้ปั๊มตัวที่ 1 ตามด้วยปั๊มตัวที่ 2 เมื่อ น้ำเต็มถัง
P17	X	ไม่ใช้งาน
P18	X	ไม่ใช้งาน
P19	X	ไม่ใช้งาน
P20	X	ไม่ใช้งาน
A	100	ใช้ค่าอื่นก็ได้ เป็นการปรับเปอร์เซ็นต์ความเร็วรอบมอเตอร์
B	100	ใช้ค่าอื่นก็ได้ เป็นการปรับเปอร์เซ็นต์ความเร็วรอบมอเตอร์

X = ไม่สนใจ

12. ตั้งค่าใช้งานปั๊มสองตัว ตัวที่ 1 ชนิด single phase ให้หาข้ออัตโนมัติ ตัวที่ 2 ชนิด DC Brushless และ เปิดใช้งาน dry run

Parameter	Setting	Note
P00	1	เปิดใช้งานระบบป้องกันมอเตอร์ผิดขั้ว
P01	1	กำหนดเอาต์พุตตามความจำเป็นที่เก็บไว้
P02	0	รัน 3 สาย
P03	0	เลือกมอเตอร์ชนิด single phase
P04	0	ไม่รับสัญญาณควบคุมจากพอร์ตสื่อสาร
P05	1	ลบความจำขั้วมอเตอร์ และทำการหาขั้วมอเตอร์ใหม่
P06	1	เปิดใช้งานการป้องกัน dry run
P07	X	ไม่ใช้งาน
P08	1	เปิดใช้งานระบบป้องกันมอเตอร์ผิดขั้ว
P09	0	กำหนดเอาต์พุตเป็น U,V,W
P10	0	รัน 3 สาย
P11	2	เลือกมอเตอร์ชนิด DC Brushless
P12	0	ไม่รับสัญญาณควบคุมจากพอร์ตสื่อสาร
P13	X	ไม่สนใจ เพราะกำหนด P09=0 แล้ว
P14	1	เปิดใช้งานการป้องกัน dry run
P15	X	ไม่ใช้งาน
P16	1	ใช้ปั๊มตัวที่ 1 ตามด้วยปั๊มตัวที่ 2 เมื่อ น้ำเต็มถัง
P17	X	ไม่ใช้งาน
P18	X	ไม่ใช้งาน
P19	X	ไม่ใช้งาน
P20	X	ไม่ใช้งาน
A	100	ใช้ค่าอื่นก็ได้ เป็นการปรับเปอร์เซ็นต์ความเร็วรอบมอเตอร์
B	90	การใช้งานปั๊ม DC Brushless ไม่ควรปรับเกิน 90% เพราะรอบจะสูงเกินไป

X = ไม่สนใจ

13. ตั้งค่าใช้งานปั๊มสองตัว ตัวที่ 1 ชนิด 3 phase ตัวที่ 2 ชนิด DC Brushless และ เปิดใช้งาน dry run

Parameter	Setting	Note
P00	1	เปิดใช้งานระบบป้องกันมอเตอร์ผิดขั้ว
P01	0	กำหนดเอาต์พุตเป็น U,V,W
P02	0	รัน 3 สาย
P03	1	เลือกมอเตอร์ชนิด 3 phase
P04	0	ไม่รับสัญญาณควบคุมจากพอร์ตสื่อสาร
P05	X	ไม่สนใจ เพราะกำหนด P01=0 แล้ว
P06	1	เปิดใช้งานการป้องกัน dry run
P07	X	ไม่ใช้งาน
P08	1	เปิดใช้งานระบบป้องกันมอเตอร์ผิดขั้ว
P09	0	กำหนดเอาต์พุตเป็น U,V,W
P10	0	รัน 3 สาย
P11	2	เลือกมอเตอร์ชนิด DC Brushless
P12	0	ไม่รับสัญญาณควบคุมจากพอร์ตสื่อสาร
P13	X	ไม่สนใจ เพราะกำหนด P09=0 แล้ว
P14	1	เปิดใช้งานการป้องกัน dry run
P15	X	ไม่ใช้งาน
P16	1	ใช้ปั๊มตัวที่ 1 ตามด้วยปั๊มตัวที่ 2 เมื่อ น้ำเต็มถัง
P17	X	ไม่ใช้งาน
P18	X	ไม่ใช้งาน
P19	X	ไม่ใช้งาน
P20	X	ไม่ใช้งาน
A	100	ใช้ค่าอื่นก็ได้ เป็นการปรับเปอร์เซ็นต์ความเร็วรอบมอเตอร์
B	90	การใช้งานปั๊ม DC Brushless ไม่ควรปรับเกิน 90% เพราะรอบจะสูงเกินไป

X = ไม่สนใจ

14. ตั้งค่าใช้งานปั๊มสองตัว ตัวที่ 1 ชนิด DC Brushless ตัวที่ 2 ชนิด 3 phase และ เปิดใช้งาน dry run

Parameter	Setting	Note
P00	1	เปิดใช้งานระบบป้องกันมอเตอร์ผิดขั้ว
P01	0	กำหนดเอาต์พุตเป็น U,V,W
P02	0	รัน 3 สาย
P03	2	เลือกมอเตอร์ชนิด DC Brushless
P04	0	ไม่รับสัญญาณควบคุมจากพอร์ตสื่อสาร
P05	X	ไม่สนใจ เพราะกำหนด P01=0 แล้ว
P06	1	เปิดใช้งานการป้องกัน dry run
P07	X	ไม่ใช้งาน
P08	1	เปิดใช้งานระบบป้องกันมอเตอร์ผิดขั้ว
P09	0	กำหนดเอาต์พุตเป็น U,V,W
P10	0	รัน 3 สาย
P11	1	เลือกมอเตอร์ชนิด 3 phase
P12	0	ไม่รับสัญญาณควบคุมจากพอร์ตสื่อสาร
P13	X	ไม่สนใจ เพราะกำหนด P09=0 แล้ว
P14	1	เปิดใช้งานการป้องกัน dry run
P15	X	ไม่ใช้งาน
P16	1	ใช้ปั๊มตัวที่ 1 ตามด้วยปั๊มตัวที่ 2 เมื่อ น้ำเต็มถึง
P17	X	ไม่ใช้งาน
P18	X	ไม่ใช้งาน
P19	X	ไม่ใช้งาน
P20	X	ไม่ใช้งาน
A	90	การใช้งานปั๊ม DC Brushless ไม่ควรปรับเกิน 90% เพราะรอบจะสูงเกินไป
B	100	ใช้ค่าอื่นก็ได้ เป็นการปรับเปอร์เซ็นต์ความเร็วรอบมอเตอร์

X = ไม่สนใจ

การต่อใช้งาน