




## (2) ROBOT BODY


Assembling Steps of the Body set.



Fix a mini caster wheel set to the Body set with using a 12 mm. bolt as a holder.


ประกอบชุดล้อหลังข้างกับตัวหุ่นยนต์ทางด้านหลัง โดยใช้หัวตอกยาว 12 มม. ที่มีก้านชุดล้อหลัง เป็นหัวตอก

## (2) ตัวหุ่นยนต์ ขั้นตอนการประกอบตัวหุ่นยนต์




Flat head nut  
2.5x10 and NUT M2.5  
น็อตหัวเปลือร  
ตัวผู้ 2.5x10 และ ตัวเมีย M2.5


Install battery holder to body robot with flat head nut 2.5x10 and nut M2.5.  
ประกอบชุดล้อหลังข้าง AA ห้องส่องตัวเข้ากับตัวหุ่นยนต์โดยใช้  
น็อตหัวเปลือร ตัวผู้ 2.5x10 และ ตัวเมีย M2.5 เป็นตัวชี้ด




Insert the electric wire battery holder into body robot.  
สอดสายไฟของล้อถ่างเข้ามายังบานบัง




Take off the both screw of motor gear and then mount the motor lock.  
Secure with the both screw of motor gear.  
ทำการถอนน็อตของมอเตอร์เกียร์ออก จากนั้นให้ทำการยึดตัวล็อกเข้ากับมอเตอร์  
โดยใช้น็อตที่ถอดออกมากจากตัวมอเตอร์เกียร์เป็นตัวชี้ด




Solder electric wire at motor pole with red wire solders at left hand side and black wire solders at right hand side.  
บัดกรีสายไฟที่ซ้ายของมอเตอร์ โดยปิ้งหันด้านท้ายของ  
มอเตอร์ขวาหากล้มแล้วบัดกรีสายสีแดงทาง  
ด้านซ้ายและสายสีดำที่ด้านขวา



Solder motor wire to BR002-1 PC-board.  
Red wire is positive pole and black wire is negative pole. Character "L" is left motor gear and "R" is right motor gear.  
บัดกรีสายมอเตอร์ขาบวกแผ่นวงจรพิมพ์  
BR002-1 โดยบัดกรีที่ตำแหน่ง MOTOR สายสี  
แดงให้น็อตกรีที่ตำแหน่งบวกและสายสีดำบัดกรีที่  
ตำแหน่งลบ ส่วนตัวอักษร L คือ มอเตอร์เกียร์  
ทางด้านซ้ายและตัวอักษร R คือ มอเตอร์เกียร์  
ทางด้านขวา เมื่อบัดกรีสายไฟเรียบร้อยแล้ว



Mount motors, each with two #4 x 1/4" screws  
ยึดมอเตอร์กับตัวหุ่นยนต์โดยใช้สกรูขนาด 4x1/4




Solder battery holder wire to BR002-1 PC-board at B1 and B2. Red wire is positive pole and Black is negative pole.  
บัดกรีสายลังจ้านเข้ากับแผ่นวงจรพิมพ์  
BR002-1 โดยบัดกรีที่ตำแหน่ง B1 และ B2  
สายสีแดงให้ทำการบัดกรีที่ตำแหน่งบวกและ  
สายสีดำให้น็อตกรี ทำการบัดกรีที่ตำแหน่งลบ



สกรู 2x1/4  
Screw 2x1/4

ยึดแผ่นวงจรพิมพ์ BR002-1  
กับตัวหุ่นยนต์ โดยใช้สกรูขนาด 2x1/4  
Mount BR002-1 PC-board into  
body robot and secure them with two #2 x 1/4" screws.



สกรู 4x1/4  
Screw 4x1/4

นำล้อหุ่นยนต์มาสวมเข้ากับ<sup>ก</sup>  
แกนมอเตอร์เกียร์ จากนั้นใช้  
สกรูขนาด 4x1/4 ยึดที่รูตรง<sup>ก</sup>  
กลางของล้อ

Install the wheels onto the  
shaft of the gear motors and  
secure them with the  
remaining two #4 x 1/4"  
pointy screws.




ลักษณะของแพนเซ็นเซอร์  
Sensor Board




น็อตหัวเปลือร  
ตัวผู้ 2.5x10 และ ตัวเมีย M2.5  
Flat head nut  
2.5x10 and NUT M2.5



ยึดขาขี้ดกับตัวหุ่นยนต์ที่ด้านหน้า  
ของตัวหุ่นยนต์พร้อมกับใช้น็อตหัวเปลือร  
ตัวผู้ 2.5x10 และ ตัวเมีย M2.5 จากนั้นยึด  
แผ่นกันชนด้วยน็อตขนาดเดิม  
Install the plastic pin hold to body robot  
with flat head nut 2.5x10 and nut M2.5.  
After then install the front plate to the  
plastic pin hold with flat head  
nut 2.5x10 and nut M2.5.





ยึดแพนเซ็นเซอร์กับตัวหุ่นยนต์ที่ด้านหน้า  
ของตัวหุ่นยนต์พร้อมกับใช้สกรูขนาด 2x1/4 ยึด  
Mount sensor board into body robot and  
secure with two #2 x 1/4" screws.



สกรู 4x3/4  
Screw 4x3/4


นำแพนคุมมาเสียบลงที่ตัว  
หุ่นยนต์ ซึ่งได้ติดตั้งแผ่น BR002-1  
และแผ่นเซ็นเซอร์เรียบร้อยแล้ว  
ทำการยึดแพนคุมด้วย<sup>ก</sup>  
สกรูขนาด 4x3/4  
Secure control board  
into body robot.



หุ่นยนต์ที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
The robot is prompt working and playing.



FOR TESTING FK1109



FOR TESTING FK1109