



FUTURE KIT

HIGH QUALITY ELECTRONIC KITS

วงจรโทนค่อนโทรล MONO ชุดนี้เป็นโทนค่อนโทรลเอนกประสงค์ชุดหนึ่งที่สามารถนำไปใช้กับเครื่องขยายเสียงที่ใช้กันทั่วไปได้ มีตัวปรับเสียงทุมและแหลมอยู่ในตัว รวมทั้งมีตัวเร่งลดเสียงเพื่อไม่ให้มีเสียงดังเกินไป

ข้อมูลทางเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 6-15 โวลต์ดีซี
- กินกระแสสูงประมาณ 10 มิลลิแอมป์
- สัญญาณทางด้านอาหพุ่มมากกว่า 3 โวลต์ต่อเริ่มอส ที่ 12 โวลต์ดีซี และทางด้านอินพุตมากกว่า 3 โวลต์ต่อเริ่มอส ที่ 12 โวลต์ดีซี
- อัตราการขยาย -2 ดีบี
- อินพุตอิมพีเดนซ์ ประมาณ 47 กิโลโอม्ह
- การตอบสนองความถี่ ตั้งแต่ 20 เฮิรต ถึง 50 กิโลเฮิรต
- THD ที่ 1 กิโลเฮิรต น้อยกว่า 0.1% ที่ 1 โวลต์ เอฟเฟกตุ
- อัตรา S/N อยู่ที่ 85 ดีบี
- อัตราการเพิ่มลดของสัญญาณเสียงทุม ประมาณ 12 ดีบี ที่ 50 เฮิรต และเสียงแหลม ประมาณ 12 ดีบี ที่ 15 กิโลเฮิรต
- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.40 x 1.29 นิ้ว

การทำงานของวงจร

สัญญาณที่ป้อนเข้าที่จุด IN จะผ่าน C1, R2 มาเข้า TR1 โดย TR1 จะทำหน้าที่เป็นบีฟออร์ขยายเสียงท้าบ 1 สัญญาณจะออก มาจาก E ของ TR1 ผ่าน C2 ไปเข้าชุดควบคุมการปรับเสียงทุม-แหลม สัญญาณเสียงทุมจะผ่านทาง R5 ออกทางขาลง VRI ผ่าน R6 มา เข้าขา 2 ของ IC สร้างสัญญาณเสียงแหลมจะผ่าน C5 ผ่านขาลง VR3 ผ่าน R12 marrow กับเสียงทุมที่ขา 2 เช่นกัน สัญญาณทั้งสองที่ถูกปรับแต่งแล้วจะถูกขยายโดย IC1 ขยายสัญญาณท้าบ 1 ออกทางขา 6 ผ่าน R10, C8 เข้า VR3 ซึ่ง VR ตัวนี้จะทำหน้าที่เร่ง-ลดเสียงเพื่อส่งออกที่จุด OUT ต่อไป ที่ขา 6 ของ IC ป้อนกลับผ่าน R1 และ C6 ไปเข้า VR2 เพื่อส่งไปทำหน้าที่บูสต์-คัทสัญญาณ

การประกอบวงจร

รูปการลงอุปกรณ์และการต่ออุปกรณ์ภายในวงจรไว้ในรูปที่ 3 ในการประกอบวงจรควรจะเริ่มจากอุปกรณ์ที่มีความสูงที่น้อยที่สุดก่อน เพื่อความสวยงามและการประกอบที่ง่าย โดยให้เริ่มจากตัวฐานทานและໄล์ความสูงไปเรื่อยๆ สำหรับอุปกรณ์ที่มีหัวต่างๆ เช่น คากาชิสเตอร์แบบอิเล็กทรอิคและทรานซิสเตอร์ เป็นต้น ควรใช้ความระมัดระวังในการประกอบวงจร ก่อนการใส่อุปกรณ์เหล่านี้จะต้องให้เข้ากับผู้ประกอบที่ตัวอุปกรณ์ให้ตรงกัน เพราะหากใส่กลับหัวแล้ว อาจทำให้อุปกรณ์หรือวงจรเสียหายได้ วิธีการครุชัวและ การใส่อุปกรณ์นี้ได้แสดงไว้ในรูปที่ 1 แล้ว ใน การบัดกรีให้หัวแร้งขนาดไม่เกิน 40 วัตต์ และใช้ตะเกียบดัดกรีที่มีอัตราส่วนของคีบูคและกระดักหัวร่วง 60/40 รวมทั้งต้องมีน้ำยาประสานอยู่ภายในตัวหัวดัดกรีที่ได้ ใส่กุญแจและบัดกรีเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของอิคกรีซึ่งนั่น เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ตัวเราเอง แต่ถ้าเกิดสื่อุปกรณ์ติดด้วยหนัง ควรใช้ที่คุกคักหัวรือลดดันตัวหัว เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับสายวงจรพิมพ์ได้

การทดสอบ

เมื่อประกอบเสร็จให้ต่อไฟเข้าวงจร จุด IN ให้ต่อ กับสัญญาณเข้า จุด OUT จะนำไปต่อ กับอินพุตของเครื่องขยายเสียง เมื่อต่อเสร็จให้ทดสอบเร่ง VOLUME BASS TREBLE ดู ความสามารถเร่ง-ลดเสียงต่างๆ ได้ แสดงว่า วงจรพร้อมที่จะนำไปใช้งานได้ หากต้องแล้วก็ต้องการซัม แสดงว่า ก้าจ่ายไฟเข้าไปเรียบไฟเบลย์ R11 เป็น 560 โอม แล้วต่อซีเนอร์ 9.1 โวลต์ ต่อรอม C4 หรือจะใช้ชุดเพาเวอร์ซัพพลาย 6, 9, 12 โวลต์ ตามที่เหมาะสมก็ได้ สำหรับสายที่นำมารอต่อจุด IN และจุด OUT ควรจะต้องใช้สายชีลด เพื่อบังกับสัญญาณรบกวน

วงจรโทนค่อนโทรล MONO TONE CONTROL (MONO) CODE 625

LEVEL 3

Featuring a preamplifier, volume, treble and base control the FK625 is an easily assembled unit that expands the functionality of general-purpose audio amplifiers. Students will gain practical experience with RC filtering in audio systems.

Technical data

- Supply voltage : 6-15 VDC / 10 mA.max
- Maximum output : 3Vrms @ 12VDC supply
- Maximum input : 3Vrms @ 12VDC supply
- Gain (loss) : -2 dB
- Input impedance : 47kΩ
- Frequency respond : 20 Hz to 50kHz @ -3dB
- THD @ 1kHz : 0.1% @ 1V output
- S/N ratio : 85 dB re. 1Vrms
- Bass boost/cut : 12 dB @ 50 Hz
- Treble boost/cut : 12 dB @ 15 kHz
- IC board dimension : 3.40 in x 1.29 in.

How does it work

Input signal will pass C1, R2 to TR1. TR1 will amplify this signal before sending to tone controller via C2. Bass signal will pass R5, VR1 and R6 before entering pin number 2 of the IC1. While the treble signal will pass C5, VR3 and R12 before entering the same pin number 2 of the IC1. The then amplified signal which leave IC1 at pin number 6 must go through R10, C8 and VR3 (volume controller) before reaching the OUT point. Pin 6 of IC will send the feed back signal via R1, C6 and VR2 (boost and cut controller).

PCB assembly

The assembly of components is shown in Fig. 2. For good looking and easy assembly, the shorter components should be first installed - starting with low resistant components and then the higher. An important thing is that diodes, electrolyte capacitors, and transistors shall be carefully assembled before mounting them onto their right anode/cathode of the IC board otherwise it might cause damage to the components or the circuit. Configuration of the anode and the cathode is shown in Fig 3. Use the soldering iron/gun not exceeding 40 watts and the solder of tin-lead 60:40 with flux within. Recheck the correctness of installation after soldering. In case of wrong position, just use lead absorber or lead extractor wire to avoid probable damage to the IC.

Testing

Giving the supply to the completed circuit. Connecting signal with IN, OUT will take the signal to amplifier input. Testing by increases and decreases bass and treble. If there is "hummm..." sound means unsmooth voltage. In this case, changing R11 to 560 ohms and then connect 9.1 volts zener across C4 or using 6, 9, 12 volts power supply instead.




Figure 1. The Tone Control (mono) Circuit




Figure 2. Circuit Assembling

NO.1




Figure 3. Installing the components