



TDT[®]


The Innovative Of Ducting

คู่มือการประกอบท่อดักท์

ท่อตรง


ท่อตรงแบบสี่ด้านตัด

วิธีการตัด ตามรูปภาพประกอบ




ขนาดท่อภายใน $b \times h$

ใช้มีดตัดที่มีใบมีด 45°
สองด้านในรูปแบบ V หรือ
ใบมีดเดี่ยว 45° ด้านซ้าย




หมายถึงขนาด
เมื่อใช้มีดตัด 2 ใบ
 45° ในรูปแบบ V



*ระยะขึ้นอยู่กับขนาดของฐานมีดตัด



ท่อที่ใช้การตัดด้วยมีดตัดแบบ 2 ใบมีด 45° ในรูปแบบ V
และใช้อุปกรณ์ทาบวัดแบบยึดโต๊ะตัด



ผลรวมความกว้างของทั้งสี่ด้านของท่อ ≤ 1040


แผ่น TDT (1.20 ม. x 4 ม.) สามารถทำท่อได้ยาว 4 เมตร
ขนาดความกว้างภายในท่อ ≤ 1040 .

ภาพประกอบการตัด




ทาด้วยกาว TDT

เตรียมพื้นผิวในส่วนที่จะทากาวให้สะอาด และไม่มีสิ่งตกค้าง
ก่อนทากาว หลังจากนั้นทากาวให้เสมอทั่วพื้นผิวหน้าโฟม
ทั้งสองด้านที่ต้องการผนึกกัน




เมื่อกาวเริ่มแห้งให้ผนึกท่อตามรอยที่ทากาว ดังนี้

- ประกอบตะเข็บไปตามแนวขอบ เพื่อให้ขอบเป็นแนวตรงในทางเดียวกัน
- มุมของท่อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อขนาดภายในของท่อถูกต้องตามที่ต้องการ
- ตรวจสอบแนวตั้งของท่อแต่ละด้าน
- ใช้ด้ามกด กดปาดไปตามมุมท่อแต่ละมุม เพื่อช่วยให้มุมประกบกันแน่นขึ้น



อุดรอยต่อด้วย TDT sealant

อุดรอยต่อภายในของท่อด้วยยาแนว (TDT sealant) เพื่อป้องกัน
อากาศสัมผัสกับตัวเนื้อโฟม



ใช้หัวบีบยาแนวให้ชิดมุม
ตามแนวภายในท่อ


ข้อควรระวัง :

เพื่อความสะดวกในการติดตั้งหน้าแปลนให้เว้นยาแนว
ประมาณ 40-50 มม. ที่ปลายท่อในแต่ละมุมและยาแนวอีกครั้ง
เมื่ออีกมุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ปิดมุมรอยต่อท่อภายนอกด้วย TDT อลูมิเนียมเทปกาว

- ด้านเทคนิค : เพื่อใช้เป็นตัวป้องกันไอน้ำที่อาจเกิดขึ้นจากการควบแน่น
- ด้านความสวยงาม : เพื่อปกปิดช่องรอยต่อของท่อและช่วยให้รอยต่อที่ผนึกด้วยกาวแล้วแนบชิดมากยิ่งขึ้น


1. ทำรอยตามแนวท่อ เพื่อให้เห็นแนวตัดเทพกาวโดยการใช้อุปกรณ์หรือขีดเส้นเพื่อง่ายต่อการตัดเทพกาวเรียบเนียนและตรงตามแนวที่ต้องการ
2. ติดเทพกาวตามรอยที่กำหนดไว้
3. ปาดและกดเทพกาวเพื่อไล่ฟองอากาศด้วยด้ามปาดให้เรียบเสมอกัน




ข้อควรระวัง :

- พื้นผิวต้องสะอาดก่อนการติดเทพกาว
- ห้ามสัมผัสเทพกาวที่มีกาวเด็ดขาด

การตัดท่อตรงวิธีอื่นๆ




ท่อตรงแบบท่อลด



ท่อตรงและท่อแบ่งมาตรฐาน




ท่อตรงเยื้องแบบ S

ใช้สำหรับเชื่อมต่อสองท่อที่ระดับแนวท่อต่างกัน




ลากเส้นแบ่งตามที่ต้องการ ดัดองแผ่นและผนึกเข้ารูปท่อตามต้องการ

ท่อแบ่งมาตรฐาน



Marking-out according to the orders in the figure




ท่อแบ่งที่ต่อตรงกับท่อหลักสำหรับสับเปลี่ยนลม โดยไม่มีท่อแยกสองทาง

โดยทั่วไปจะมีความยาวไม่เกิน 600 มม. เพื่อสะดวกในการประกอบ และท่อแบ่งควรจะทำมุม 45° เพื่อเลี่ยงการต้านของลมที่ไหลแรงและผิดปกติ มุมด้านบนควรทำแบบโค้งเพื่อสะดวกต่อการไหลของลม ในกรณีที่ท่อไม่ได้ยาว 600 มม. มุมจะต้องเป็น 45°


วิธีการทำดังนี้

1. ร่างแบบทั้ง 2 ด้าน (1,2,3,) พร้อมกัน
ข้อค้ำนี้ถึง : ในส่วน 20 มม. ระบายเอียงจะต้องเป็นทิศทางที่ต่างกัน
2. ทำแผ่นประกบด้านที่ 4 (อ้างถึงรูปในหน้านี้)
3. ประกอบท่อ
4. เจาะช่องที่ท่อหลักสำหรับต่อท่อแบ่ง โดยให้มีขนาดเดียวกับท่อแบ่ง และตัดแบบ 45°
5. เชื่อมต่อท่อแบ่งกับท่อหลักด้วยกาว TDT




หลังจากติดรอบท่อด้วยกาว, ยานวด้านในท่อ และติดอลูมิเนียมเทปกาวด้านนอกท่อ


ท่อโค้งอแบบมาตรฐาน




มีดตัดตรง 90°



มีดตัดใบมีดเดียว 45°
ด้านขวา




มีดตัดใบมีดเดียว 45°
ด้านซ้าย



ไม้ฉาก 1200




ไม้ฉาก 700



วงเวียน

ปากท่อทั้งสองด้านมีขนาดเท่ากัน

การทำท่อโค้งงอจะต้องมีอุปกรณ์ช่วยดังนี้
มีดตัดแบบใบมีดเดียว (90°, 45°, ด้านขวา และ 45° ด้านซ้าย),
วงเวียน, ไม้ฉาก (1200, 700) และใช้อุปกรณ์ตัดโค้งแบบมือถือ
ท่อโค้งงอ ประกอบไปด้วยแผ่นด้านข้าง 2 แผ่น
และแผ่นประกบ 2 แผ่น (บนล่าง)





ปริมาณสัมพัทธ์ของรัศมีส่วนโค้งภายใน	
h	r
<300 มม.	150 มม.
310-600 มม.	250 มม.
>600 มม.	300 มม.

ข้อควรระวัง :

* หลีกเลี่ยงการทำท่อโค้งงอ ในจุดที่มีการต้านลมแรง
และการไหลของลมที่ไม่ปกติ

ร่างแบบ

ทำตามแบบในภาพด้านล่าง



5 = รัศมีของส่วนโค้งภายใน
6 = รัศมีของส่วนโค้งภายนอก




ข้อควรระวัง :

* ถ้าเป็นไปได้ ให้กำหนดขนาดของท่อโค้งงอ ตามขนาด
ความกว้างของท่อตรงแต่ละด้าน

* ท่อทั้ง 2 ด้าน ต้องมีระยะท่อตรงอย่างน้อย 100 มม.

การตัด




ใช้มีดตัดแบบใบมีดเดียวในการตัด โดยตัดบนโต๊ะตัด ใช้เส้นแนวตั้ง 2 เส้นด้านหน้า มีดตัดชี้บอกจุดจบของขอบมีดตัด (ด้านบน)



ด้านของแผ่นประกบ

รัศมีความโค้ง ของแผ่นแต่ละด้าน	ระยะของความโค้ง	
	ด้านใน	ด้านนอก
<150 มม.	20 มม.	35 มม.
150-250 มม.	35 มม.	50 มม.
>300 มม.	50 มม.	70 มม.

การทากาวและตัด




ข้อควรระวัง :


- * ทำความสะอาดพื้นผิวก่อนติดกาว และเทพ
- * ห้ามสัมผัสเทพในด้านที่เป็นกาว

ท่อโค้งสำเร็จ


ท่อเสร็จสมบูรณ์หลังจากตัดและประกบท่อตามขั้นตอนแบบเดียวกับการทำท่อตรง




กดปาดมุมท่อ



สร้างรอยแนวท่อ



ติดเทพกาวตามรอย




อุดรอยต่อด้านใน

ท่อโค้งงอแบบไม่สมมาตร


ช่องเข้า / ออก ของท่อมีขนาดต่างกัน

ร่างแบบ

ทำตามแบบในภาพด้านล่าง



ปริมาณสัมพัทธ์ของรัศมีส่วนโค้งภายใน	
h	r
<300 มม.	150 มม.
310-600 มม.	250 มม.
>600 มม.	300 มม.




กำหนดจุดศูนย์กลางของส่วนโค้งภายนอกอย่างไร?

- * กำหนดจุดยาวของรัศมีของส่วนโค้งภายใน $(r+h1)$ (หมายเลข 6)
- * วาดส่วนโค้งจากปลายช่องใหญ่ (h) (หมายเลข 7)
จากนั้นทำตามขั้นตอนแบบเดียวกับ ท่อโค้งงอแบบสมมาตร


ท่อแยก/ท่อสาขา

ท่อแยก 2 ทาง


ลมสามารถส่งออกได้ 2 ทางที่ต่างกันผ่านท่อแยก 2 ทาง ทำตามแบบในภาพด้านล่าง



ประกบแต่ละชิ้นเข้าด้วยกันและทาด้วยกาว
ฐานของแผ่นเป็นมุม 45° มีความสำคัญช่วยให้
อากาศไหลเวียนไปตามทิศทางต่างๆ ได้สะดวก
ติดอลูมิเนียมเทปขาว เพื่อป้องกันไฟมส์ผัดอากาศ




1. แผ่นประกบสำหรับท่อลดขนาด
2. แผ่นประกบสำหรับส่วนโค้ง
ภายนอก
3. แผ่นประกบสำหรับส่วนโค้ง
ภายใน




ท่อแยก 3 ทาง

ลมจะส่งผ่านไปยัง 3 ทิศทางที่ต่างกัน โดยผ่านท่อแยก 3 ทาง
ทำตามแบบในภาพด้านล่าง




วาดแบบ ตัดและเตรียมแผ่นประกบให้ครบ
แผ่นประกบด้านบนจะมีเส้นรอบนอกคู่กันกับเส้นรอบใน
ของแผ่นประกบด้านล่าง ประกอบท่อ ทากาว และทำงาน
ตามขั้นตอนตามลำดับ




ท่อโค้งงอ (ไม่สมมาตร)


1. แผ่นประกบด้านล่าง
2. แผ่นประกบสำหรับท่อลด
3. แผ่นประกบสำหรับส่วนโค้งภายนอก
4. แผ่นประกบสำหรับส่วนโค้งภายใน
5. แผ่นประกบด้านบน



การเสริมแรงท่อ




Duct side Measurement (in.)



อุปกรณ์เสริม

การแขวนท่อ

แท่งสตัด / แท่งสลักเกลียว
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย 6 mm. (1/4")



เหล็กฉากขนาดอย่างน้อย 25 mm. (1")

ระยะเวลาแขวน




4000 mm. Segment	4000 mm. (13 ft) max		N/A
1200 mm. Segment	2400 mm. (8 ft) max	2000 mm. (6 ft) max	1500 mm. (4 ft) max

ขนาดท่อ
750 mm. (30")

ขนาดท่อ
1160 mm. (45")


ขนาดท่อ
1500 mm. (60")

ช่องเซอร์วิส



ผนีกแผ่นเข้าด้วยกันอย่างไร?

ถ้าแรงดันไม่สูงและขนาดท่อไม่ใหญ่ สามารถผนีกแผ่นใหญ่จากส่วนที่แคบและยาว, ตัดข้างด้วยมุม 45° จากนั้นทากาวและประกบสองชิ้นเข้าด้วยกัน และปิดด้วยอลูมิเนียมเทปกาวในส่วนของการรอยต่อที่แคบทั้งสองแผ่น





บริษัท เบท อินซูเลชั่น จำกัด
BEST INSULATION CO.,LTD.

129/13 หมู่ 2 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 ประเทศไทย
129/13 Moo.2 T.Samkhok A.Samkhok Pathumthani 12160 Thailand

Tel : +662 102-3166 Fax : +662 102-3167
Mobil : +669 8201-3166 Tax ID : 0105558039816

info@tdtduct.com
www.tdtduct.com