

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด Infrared Thermometer

1



เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด รุ่น KIRAY50

ย่านวัด : -50 ถึง +380°C
ชี้จุดวัดด้วยเลเซอร์ (ระยะทาง:ขนาดวัตถุ 12:1)

2



เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด รุ่น KIRAY100

ย่านวัด : -50 ถึง +800 °C
ชี้จุดวัดด้วยเลเซอร์ (ระยะทาง:ขนาดวัตถุ 20:1)

3



เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด รุ่น KIRAY200

ย่านวัด : -50 ถึง +850 °C
ชี้จุดวัดด้วยเลเซอร์ (ระยะทาง:ขนาดวัตถุ 30:1)