




## เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว

( Pulse Oximeter )


CMS50D

### ลักษณะเดือนความผิดปกติ

ค่าออกซิเจนต่ำกว่า 94%  
 (ค่าออกซิเจนต่ำกว่ามาตรฐาน)  
 ค่าชีพจร น้อยกว่า 60 ครั้ง/นาที  
 หรือมากกว่า 130 ครั้ง/นาที คือผิดปกติ



วัดความอิ่มตัวของออกซิเจน  
 วัดออกซิเจนปลายนิ้วแบบหนึบหนิบ  
 ปลอดภัยสูงด้วยเทคโนโลยีการวัดด้วยแสง  
 แม่นยำไม่จำเป็นต้องเจาะเลือด



เทคโนโลยีการวัดสัญญาณเชปที่สำคัญ อันที่ 5 คือ การวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด (Oxygen Saturation) โดยการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Pulse oximeter หรือเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดจับที่นิ้วของผู้ป่วยจะสามารถบอกได้ว่าออกซิเจนในร่างกายมีปริมาณเท่าใด ซึ่งจะช่วยการวินิจฉัยภาวะร่างกายเบื้องต้นของผู้ป่วยได้ดี และมีนัยสำคัญเพิ่มขึ้นอีก เหมือนกับปัจจัยที่ 5 ของการวัดสัญญาณเชป

ข้อดีของเครื่องมือ Pulse oximeter นี้คือสามารถใช้ให้เห็นอาการที่ผู้ป่วยกรุดลงได้เร็วและแม่นยำ กว่าสัญญาณเชป 4 แบบเดิม ถ้าเราพบว่าออกซิเจนในเลือดต่ำกว่าค่ามาตรฐาน ซึ่งอาจจะเกิดจากการหายใจไม่เพียงพอหรือปอดมีปัญหา หรือผู้ป่วยความดันต่ำ อยู่ในภาวะ Shock ก็จะสามารถแก้ไขสาเหตุได้กันท่วงที เช่น การให้ออกซิเจนช่วยหรืออาจต้องใส่ห่อช่วยหายใจ ก่อนที่ร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอและกรุดหนักลง

ผ่านมาตรฐาน FDA และ CE  
 มีใบเซอร์ฟันธง

