



เทอร์โมมิเตอร์แบบไม่ต้องสัมผัส
สำหรับใช้วัดอุณหภูมิ



เครื่องวัดอุณหภูมิ INFRARED THERMOMETER K3



ไม่ต้องสัมผัส ปลอดภัย ลดความเสี่ยง
ติดตั้งง่าย คัดกรองได้เร็ว แจ้งเตือนด้วยเสียง
เคลื่อนย้ายสะดวก ลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่



Quick Measurement
(อ่านเร็ว 1 วินาที)



High Accuracy
(ค่าความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า 0.2 องศา)



Alarm Function
(แจ้งเตือนด้วยเสียงและไฟสัญญาณ)



°C/°F Unit Available
(ตั้งค่าการวัดได้ 2 แบบ)



Energy Saving
(ประหยัดพลังงาน)



One Week Standby
(สำรองไฟได้นานสุด 1 อาทิตย์)

- ระยะเวลาตรวจวัดอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ที่ 5 - 10 เซนติเมตร
- เมื่อตรวจจบอุณหภูมิสูงเกินค่าที่กำหนดจะมีไฟ LED กระพริบเตือนและมีเสียงเตือนนาน 10 วินาที
- หน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอล (7-Segment 3 ตำแหน่ง)
- ความไวของการตรวจวัดอุณหภูมิ: 0.5 วินาที
- ความถูกต้องของการตรวจวัดอุณหภูมิ: +-0.2 องศา
- แสดงหน่วยอุณหภูมิได้ทั้งองศาเซลเซียส และองศาฟาเรนไฮต์
- สามารถใช้งานในโหมดนับจำนวนได้ (นับได้สูงสุด 999)
- แรงดันไฟฟ้าสำหรับใช้งาน: 5VDC (ใช้สาย USB)
- สามารถใช้หน้าปากหรือฝ่ามือในการตรวจอุณหภูมิได้*



วัดด้วยหลังมือและหน้าปาก



เครื่องวัดอุณหภูมิ
K3

ไม่ต้องสัมผัส ติดตั้งง่าย คัดกรองได้เร็ว แจ้งเตือนด้วยเสียง เคลื่อนย้ายสะดวก ลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่



ร้านค้า



ออฟฟิศสำนักงาน



โรงเรียนสถานศึกษา




โรงงานอุตสาหกรรม



ห้างสรรพสินค้า/ร้านอาหาร



สถานที่ราชการ/ขนส่ง/สนามบิน



Technical Data INFRARED THERMOMETER K3

Accuracy	±0.2 degrees (Body Mode 34~45°C)	Response time	0.5s
Abnormal automatic alarm	flashing + "Di Di" sound	Charging method	USB charging or battery.
Automatic measurement	measuring distance 5cm ~ 10cm	Input	USB DC 4.2-5V
Standby	About one week	Weight	350g
Install method	nail hook, double-sided adhesive sticking, bracket fixing	Dimensions	170*115*140mm
Operating temperature	10°C ~ 40°C (Recommend 15°C ~ 35°C)	Infrared measuring range	0~50°C
Standby	5s (Red dot dynamic cycle)	Screen	Digital display