

วงศ์รุ่นยนต์เดินหลบสิงค์ดีขวาง
รหัส AP103

วงจรหุ้นยนต์เดินหลบสิ่งกีดขวางชุดนี้ เป็นวงจรที่ถูกออกแบบมาให้หยุดการทำงาน
และทำความเจ้าใจ การทำงานของวงจรจะทำงานโดยการควบคุมของ IC ซึ่งเป็น IC
เน้นเด็ก และทำงานร่วมกับอุปกรณ์ตัวเข็นเชอร์แบบ օฟฟิศอินฟาร์ด ซึ่งทำหน้าที่
ในการตรวจจับการสะท้อนของวัตถุ

การทำงาน

การทำงานของวงจรหุ่นยนต์เดินหนทางสิ่งกีดขวางชุดนี้จะทำงานโดย IC 4093 ซึ่งเป็น IC แนวตั้งคูกต และทำงานร่วมกับตัวเซ็นเซอร์แบบ ออฟฟิทอินฟ์วาร์ด โดยมีเรตอัตรางดัน 3V เข้าวงจรจะทำให้มอเตอร์ทำงานคือร้อนตัวไปด้านหน้าด้วย IC1/1ที่ขา 3 จะส่งแรงดันไฟขึ้สู่ขา B ของ TR1 และที่ไฟ TR2 และ TR6 ทำงานด้วยจีบ์ทำให้มอเตอร์ด้านซ้ายหมุนไปด้านหน้า สาวนมอเตอร์ด้านขวาจะทำงานร่วมกับ IC1/2,TR7,TR8 และ TR12 และเมื่อหุ่นยนต์เดินไปเจอลสิ่งกีดขวาง ออฟฟิทอินฟ์วาร์ดจะทำงานทำให้ IC1/4 ที่ขา12และ13ได้รับแรงดันแล้วทำให้ IC1/3ที่ขา10 ส่งแรงดันไปควบคุม TR4,TR5 และ TR13 จึงทำให้มอเตอร์ด้านซ้ายหมุนกลับหลังพร้อมกับทางด้านขวา ซึ่งจะถูกควบคุมด้วย TR10,TR11 และ TR9 และเมื่อเซ็นเซอร์ไฟไม่ทำงาน IC1/3และ IC1/4 ไม่ทำงาน จึงทำให้ IC 1/2 ทำงานส่งผลให้มอเตอร์ทางด้านขวาหมุนไปทางด้านหน้าแต่เมื่อต่อรีด้านซ้ายนั้นยังไม่ทำงาน เพราะ IC1/1 นั้นยังไม่ทำงาน ต้องรอเวลาให้ C2 คายประจุไฟออก ก่อนเป็นระยะเวลางานนี้จึงทำให้หุ่นยนต์เดินหน้าแบบลีวชาชัย เมื่อแรงดันของ C2 คายประจุออกแล้วลีวชาชัยจะทำให้มอเตอร์ด้านซ้ายทำงานเดินหน้าพร้อมกับ R5 และ C1 จะทำหน้าที่ในการหน่วงเวลาใหม่มอเตอร์ด้วยหลัง สาวน R6 และ C2 จะทำหน้าที่ในการหน่วงเวลาในการเดิมลีวชาชัย

การประกอบ

ในการประกอบวงจรนี้ควรเริ่มประกอบอุปกรณ์ที่มีความสูงอยู่ที่สุด เช่น ตัวหนาน ท่านั่ง เป็นต้น และ ไดโอด จากนั้นก็จะเป็นตัวที่มีความสูงลำดับต่อมา เช่น IC ทรายชิล เคอร์ ตัวเก็บประจุ และ อื่นๆตามลำดับ สำหรับอุปกรณ์ที่มีไขว้หัวที่ต้องระวังใส่ให้ถูกหัว ถ้าใส่ไม่ถูกอาจจะทำให้วางร ไม่ต ำแหน่งและอุปกรณ์นั้นอาจเสียได้ ในการบัดกรีควร ให้หัวแร้งขนาด 35-45 วัตต์ และ ใช้ตะเก็บบัดกรีที่มีค่าต่อกันว่าและดีบุกที่ 60/40 หลักการประกอบวงจรเริ่มแล้วควรตรวจสอบความถูกต้องของของการใส่อุปกรณ์และการบัดกรีใหม่ อีกครั้ง ก่อนที่จะนำไปทดสอบ อีกทั้งการใส่พิดหรือบัดกรีในติดกี๊ห์ทำให้การแก้ไขใหม่ให้ ถูกต้องเมื่อแปลงจากอุปกรณ์ที่จะนำไปทดสอบได้

การทดสอบและการใช้งาน


เมื่อประกอบวงจรแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ให้นำด้าน 1.5V 2 ก้อนมาใส่ที่บานะด้านใหญ่ข้างซ้าย และใส่ดีโอดลิติชัฟท์ที่ตำแหน่ง ON ด้านหุนจะถูกยึดและเลี้ยวขาข่ายสักกระยะหนึ่งที่หลังจากนั้นก็จะเดินไปทางด้านหน้า ให้นำวัสดุที่มีสีขาวหรือใช้มือบังคับหนาของด้านหุนบริเวณที่ติดคงซันเชอร์ไว จะทำให้ด้านหุนเดินถูกหลังและเลี้ยวขาข่ายจากนั้นก็จะเดินหน้าต่อไป ดำเนินการตามนี้ให้

- หุ่นยนต์เดินลอกห้องอย่างเดียว โดยที่รีเซ็นเซอร์ไม่ได้ถูกวัดถูบัง หรือได้รับแสงแผล ให้กล้องปรับ VR1 และ VR2 โดยปาร์เซนไฟทาง MIN จะทำให้การทำงานของรีเซ็นเซอร์ “ไม่สิ่งค่าปรับรันไฟทาง MAX จะทำให้ทำงานได้แต่ต่อไปนี้” ทำให้หุ่นยนต์เดินลอกห้องเดียว


- หุนยนต์หมุนไปทางใดทางหนึ่งตลอด เกิดจากการต่อสายไฟกับมอเตอร์ไม่ถูกต้อง
- หุนยนต์เดินไปแล้วไม่ดื่อยหลัง เกิดจากตัวเซ็นเซอร์ไม่ทำงานทั้งที่ปรับ VR1 หรือ VR2 และ ให้ตรวจสอบว่าได้ตัวเซ็นเซอร์และสายไฟถูกต้องหรือไม่ หรือตรวจ IC1/3, IC1/4 แหล่งไฟกรณีร้อนจนวางไว้สักครู่ หรือบล็อกเซ็นเซอร์ด้วยกระดาษทราย

১৪৭

ว่างจะทำงานได้ในที่ๆไม่มีแสงแฉด ถ้ามีแสงแฉดจะทำให้ตัวเชื้อทำ
งานผิดพลาดได้ถึงไม่ควรให้โคนกับแสงแฉด



รูปที่ 1 แสดงวงจร หุ่นยนต์เดินหลบสิ่งกีดขวาง




รูปที่ 3 แสดงการลงอุปกรณ์




ADVANCE PROJECT GROUP CO.,LTD WWW.ROBODKIT.COM

ขั้นตอนการประกันชดทุนยนต์เดินหลบสิงกิดขาวง

1. ประกอบชุดคอมมอเตอร์กับสายไฟโดย M1 ต่อ กับสายสีดำกับแดง และ M2 ต่อ กับสายไฟสีดำขาว ตามแบบในรูปที่ 4
 2. ประกอบชุดกระบวนการกับชุดลำดับตัวแพนบัน
 3. ประกอบชุดล้อหลังแบบเลี้ยว กับชุดลำดับตัวแพนล่าง
 4. นำแพนลำดับตัวแพนบันและล่างพร้อมกับมอเตอร์ M1 และ M2 มาประกอบเข้าด้วยกัน และสอดสายของมอเตอร์เข้าด้านบน ตามแบบในรูปที่ 5
 5. ประกอบชุด ออฟฟิโตชีนเซอร์ เขากับชุดลำดับตัวแพนบัน ล็อกขา เขากับมอเตอร์ ทั้งสองขา และยึดแพนวงขา กับลำดับตัวแพนบันที่จุ่มเข็มที่ หัวสีสุก และเสียบสายไฟเข้าที่จุ๊ดต่างๆตามเลือกที่กำหนดไว้ในแพนวงจร ตามแบบในรูปที่ 6



รูปที่ 5 ขั้นตอนการติดตั้ง ชุดมอเตอร์ ล้อหลัง และ ลังถ่าน



รูปที่ 6 ขั้นตอนการติดตั้ง ชุดเซ็นเซอร์ ลอกขา และ แผนวงจร