



TPQTOOLS

www.TPQTOOLS-THAILAND.com

SHOPPING ONLINE 24 HRS. สั่งซื้อออนไลน์ 24 ชั่วโมง


การใช้งานน้ำยาสเปรย์ตรวจสอบรอยร้าว

น้ำยาสเปรย์ใช้ตรวจสอบรอยร้าวขบวนการตรวจสอบที่ใช้ความแตกต่างของน้ำยาสี

CHECKMOR ขบวนการตรวจสอบที่ใช้ความแตกต่างของน้ำยาสี เป็นวิธีการที่ทั้งประหยัด และ สะดวกในการค้นหา รอยร้าว หรือ รอยร้าว ซึ่งเกิดขึ้นบนผิวของวัตถุ หรือ ชิ้นงานที่สำคัญ



ก่อนการตรวจสอบ




ทำความสะอาดผิววัตถุด้วย
Remover S76



ตรวจสอบด้วยน้ำยา
CHECKMOR 240

ทิ้งไว้สัก 10 - 15 นาที เพื่อให้สีซึมเข้าวัตถุผิว




เช็ดน้ำยาออกด้วยผ้า



โดยผ้าชุบด้วย
Remover S76



ตรวจสอบรอยร้าวด้วย
น้ำยา Developer LD7



ถ้าหากมีรอยร้าว จะมีน้ำยา
CHECKMOR 240 สีแดง
ซึมออกมาตามรอยร้าว ในกรณี
ไม่มีแสดงว่าชิ้นงานไม่มีรอยร้าว



1 ชุด 3 กระป๋อง ขนาดบรรจุ 400 มล./กระป๋อง ประกอบด้วย

Penetrant CHECKMOR 240

Penetrant REMOVER S76 SOLVENT

Penetrant DEVELOPERS LD7

สั่งซื้อเครื่องมือช่างคุณภาพ แบนด์ชั้นนำได้ที่

www.TPQTOOLS-THAILAND.com

HOTLINE : 082-426-2424

E-mail : tpqtools@hotmail.com