


**HOT
SALE**



HQ MDE-80s
-80-79-P/N-14TR

注塑机锁模力
Injection mould clamping force range

100~220ton



外形尺寸	OUTER DIMENSIONS	MDE-80	MDE-80S
A 总高	Overall height	1520(1640)mm	1590(1710)mm
B 总长	Overall length	1930(2110)mm	
C 走行行程	Traverse stroke	1400(1600)mm	
D 主臂上下行程	Main-arm vertical stroke	800 (900) mm	
E 主臂上下待机	Main-arm vertical standby	130mm	
F 夹具安装有效空间	Bottom of crosswise to chuck mount position	350mm	
G 底座里侧面-箱体末端	Base side face-box end	410mm	
H 副臂上下待机	Sub-arm vertical standby	—	180mm
I 主臂前进最大值	Main-arm reach max	790mm	
J 主臂前进最大行程	Main-arm crosswise stroke max	630mm	460mm
K 主臂前后待机最小值	Main-arm crosswise standby min	120mm	255mm
L 主副臂接近最小值	Main/Sub-arm proximity min	—	145mm
M 副臂前进最大行程	Sub-arm crosswise stroke max	—	460mm
N 副臂前后待机最小值	Sub-arm crosswise standby min	—	110mm
O 前后臂末端-箱体末端	Crosswise arm end-Box end	1405mm	

◎当尺寸C是1400mm时，尺寸B为1930mm ◎when dimension C is 1400mm, B is 1930mm ◎当机械手为三轴时，尺寸D是900mm时，尺寸A为1640mm ◎when the manipulator is triaxial and D is 900mm, A is 1640mm
 ◎当尺寸C是1600mm时，尺寸B为2110mm ◎when dimension C is 1600mm, B is 2110mm ◎当机械手为五轴时，尺寸D是800mm时，尺寸A为1590mm ◎when the manipulator is five axis and D is 800mm, A is 1590mm
 ◎当机械手为三轴时，尺寸D是800mm时，尺寸A为1520mm ◎when the manipulator is triaxial and D is 800mm, A is 1520mm ◎当机械手为五轴时，尺寸D是900mm时，尺寸A为1710mm ◎when the manipulator is five axis and D is 900mm, A is 1710mm

WWW.TRUETECHMACHINERY.CO.TH

E-mail: marketing@truetechmachinery.co.th



นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท ทรูเทค แมชชีนเนอรี่ จำกัด

288 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแหลมตัด เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
Tel. +66 (0) 2892-1588 Fax. +66 (0) 2892-0044
Email: marketing@truetechmachinery.co.th www.truetechmachinery.co.th




**HOT
SALE**

HQ MEWE-80s
-90-74-P/N-16TR

注塑机锁模力
Injection mould clamping force range

100~220ton



外形尺寸	OUTER DIMENSIONS	MEWE-80	MEWE-80S
A	总高	1300mm	
B	总长	1920(2100)mm	
C	走行行程	1400(1600)mm	
D	主臂上下行程	900mm	
E	主臂上下待机	110mm	
F	夹具安装有效空间	335mm	
G	底座里侧面-箱体末端	400mm	
H	副臂上下待机	—	160mm
I	主臂前进最大值	740mm	
J	主臂前进最大行程	630mm	400mm
K	主臂前后待机最小值	100mm	290mm
L	主副臂接近最小值	—	130mm
M	副臂前进最大行程	—	400mm
N	副臂前后待机最小值	—	180mm
O	前后臂末端-箱体末端	1375mm	

○当尺寸C是1400mm时，尺寸B为1920mm

○when dimension C is 1400mm, B is 1920mm

○当尺寸C是1600mm时，尺寸B为2100mm


○when dimension C is 1600mm, B is 2100mm

**HOT
SALE**

HQ MDE-120s
-120-110-P/N-18TR

注塑机锁模力
Injection mould clamping force range

350~450ton




外形尺寸		OUTER DIMENSIONS	MDE-120	MDE-120S
A	总高	Overall height	1950mm	
B	总长	Overall length	2430mm	
C	走行行程	Traverse stroke	1800mm	
D	主臂上下行程	Main-arm vertical stroke	1200mm	
E	主臂上下待机	Main-arm vertical standby	130mm	
F	夹具安装有效空间	Bottom of crosswise to chuck mount position	370mm	
G	底座里侧面-箱体末端	Base side face-box end	460mm	
H	副臂上下待机	Sub-arm vertical standby	—	120mm
I	主臂前进最大值	Main-arm reach max	1050mm	
J	主臂前进最大行程	Main-arm crosswise stroke max	840mm	660mm
K	主臂前后待机最小值	Main-arm crosswise standby min	160mm	375mm
L	主副臂接近最小值	Main/Sub-arm proximity min	—	165mm
M	副臂前进最大行程	Sub-arm crosswise stroke max	—	660mm
N	副臂前后待机最小值	Sub-arm crosswise standby min	—	210mm
O	前后臂末端-箱体末端	Crosswise arm end-Box end	1715mm	

**HOT
SALE**

**HQ MEWE-120s
-120-110-P/N-18TR**

注塑机锁模力
Injection mould clamping force range

350~450ton



外形尺寸		OUTER DIMENSIONS	MEWE-120	MEWE-120S
A	总高	Overall height	1560(1680)mm	1600(1720)mm
B	总长	Overall length	2470mm	
C	走行行程	Traverse stroke	1800mm	
D	主臂上下行程	Main-arm vertical stroke	1200(1400)mm	
E	主臂上下待机	Main-arm vertical standby	205mm	
F	夹具安装有效空间	Bottom of crosswise to chuck mount position	410mm	
G	基座里侧面-箱体末端	Base side face-box end	495mm	
H	副臂上下待机	Sub-arm vertical standby	—	250mm
I	主臂前进最大值	Main-arm reach max	1020mm	
J	主臂前进最大行程	Main-arm crosswise stroke max	855mm	620mm
K	主臂前后待机最小值	Main-arm crosswise standby min	165mm	395mm
L	主副臂接近最小值	Main/Sub-arm proximity min	—	260mm
M	副臂前进最大行程	Sub-arm crosswise stroke max	—	620mm
N	副臂前后待机最小值	Sub-arm crosswise standby min	—	140mm
O	前后臂末端-箱体末端	Crosswise arm end-Box end	1715mm	

○ 当机械手为三轴时，尺寸D是1200mm时，尺寸A为1560mm

○ When the manipulator is triaxial and D is 1200, dimension A is 1560.

○ 当机械手为三轴时，尺寸D是1400mm时，尺寸A为1680mm

○ When the manipulator is triaxial and D is 1400, dimension A is 1680.

○ 当机械手为五轴时，尺寸D是1200mm时，尺寸A为1600mm

○ When the manipulator is five axis and D is 1200, dimension A is 1600.

○ 当机械手为五轴时，尺寸D是1400mm时，尺寸A为1720mm

○ When the manipulator is five axis and D is 1400, dimension A is 1720.