

| Item | Parts name | Parts name TH | QTY | Model for part package (TH) | Model for part package (EN) | Package Price (THB) |
|---|---------------------------------|------------------------------|-----|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| TIMING BELT KITS ชุดสายพานไทม์มิ่ง | | | | | | |
| 1 | TIMING BELT KITS | ชุดสายพานไทม์มิ่ง | 2 | แลนเซอร์ ซีดีयर | Lancer Cedia | 2,620.00 |
| | BELT, VALVE TIMING | สายพานไทม์มิ่ง | 1 | | | |
| | TENSIONER, TIMING BELT | ลูกดอกสายพานไทม์มิ่ง | 1 | | | |
| 2 | TIMING BELT KITS | ชุดสายพานไทม์มิ่ง | 2 | นิวแลนเซอร์ 1.6 | New Lancer 1.6 | 2,620.00 |
| | BELT, VALVE TIMING | สายพานไทม์มิ่ง | 1 | | | |
| | TENSIONER, TIMING BELT | ลูกดอกสายพานไทม์มิ่ง | 1 | | | |
| 3 | TIMING BELT KITS | ชุดสายพานไทม์มิ่ง | 2 | แลนเซอร์ ซีดีयर 1.8 | Lancer Cedia 1.8 | 2,620.00 |
| | BELT, VALVE TIMING | สายพานไทม์มิ่ง | 1 | | | |
| | TENSIONER, TIMING BELT | ลูกดอกสายพานไทม์มิ่ง | 1 | | | |
| 4 | TIMING BELT KITS | ชุดสายพานไทม์มิ่ง | 4 | นิวแลนเซอร์ 2.0 | New Lancer 2.0 | 5,200.00 |
| | BELT, VALVE TIMING | สายพานไทม์มิ่ง | 1 | | | |
| | ADJUSTER, TIMING BELT TENSIONER | ตัวปรับสายพานไทม์มิ่ง | 1 | | | |
| | TENSIONER, BALANCER TIMING BELT | ลูกดอกสายพานบาลานซ์ | 1 | | | |
| 5 | BELT, BALANCER TIMING | สายพานบาลานซ์ | 1 | สปะซวากอน 2.4 4G69 | Space Wagon 2.4 4G69 | 4,790.00 |
| | TIMING BELT KITS | ชุดสายพานไทม์มิ่ง | 4 | | | |
| | BELT, VALVE TIMING | สายพานไทม์มิ่ง | 1 | | | |
| | ADJUSTER, TIMING BELT TENSIONER | ตัวปรับสายพานไทม์มิ่ง | 1 | | | |
| | TENSIONER, BALANCER TIMING BELT | ลูกดอกสายพานบาลานซ์ | 1 | | | |
| 6 | TIMING BELT KITS | ชุดสายพานไทม์มิ่ง | 4 | สตราด้า 2.5 IDI | Strada 2.5 IDI | 3,960.00 |
| | BELT, VALVE TIMING | สายพานไทม์มิ่ง | 1 | | | |
| | TENSIONER, TIMING BELT | ลูกดอกสายพานไทม์มิ่ง | 1 | | | |
| | BELT, BALANCER TIMING | สายพานบาลานซ์ | 1 | | | |
| | TENSIONER, BALANCER TIMING BELT | ลูกดอกสายพานบาลานซ์ | 1 | | | |
| 7 | TIMING BELT KITS | ชุดสายพานไทม์มิ่ง | 11 | ปาจาโร สปอร์ต รุ่นปี 2008-2015 | Pajero Sport MY 2008-2015 | 7,910.00 |
| | BELT, VALVE TIMING | สายพานไทม์มิ่ง | 1 | | | |
| | PULLEY, TIMING BELT IDLER | พูลี่สายพานไทม์มิ่ง | 2 | | | |
| | ARM, TIMING BELT TENSIONER | งายึดลูกดอกสายพานไทม์มิ่ง | 1 | | | |
| | ADJUSTER, TIMING BELT TENSIONER | ตัวปรับสายพานไทม์มิ่ง | 1 | | | |
| | BELT, BALANCER TIMING | สายพานบาลานซ์ | 1 | | | |
| | TENSIONER, BALANCER TIMING BELT | ลูกดอกสายพานบาลานซ์ | 1 | | | |
| | OIL SEAL, CRANKSHAFT, FR | ซีลกันน้ำมันเพลลาข้อเหวี่ยง | 1 | | | |
| | OIL SEAL, BALANCER SHAFT, FR LH | ซีลกันน้ำมันเพลลาบาลานซ์ซ้าย | 1 | | | |
| OIL SEAL, BALANCER SHAFT, FR RH | ซีลกันน้ำมันเพลลาบาลานซ์ขวา | 1 | | | | |
| OIL SEAL, CAMSHAFT | ซีลกันน้ำมันเพลลาสูบ | 1 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|----|-----------------------------|-----------------------|----------|
| 8 | TIMING BELT KITS | ชุดสายพานไทม์มิ่ง | 11 | ทรัน รุ่นปี 2005-2014 | Triton MY 2005-2014 | 7,910.00 |
| | BELT, VALVE TIMING | สายพานไทม์มิ่ง | 1 | | | |
| | PULLEY, TIMING BELT IDLER | พูลี่สายพานไทม์มิ่ง | 2 | | | |
| | ARM, TIMING BELT TENSIONER | วาล์ดลูกรอกสายพานไทม์มิ่ง | 1 | | | |
| | ADJUSTER, TIMING BELT TENSIONER | ตัวปรับสายพานไทม์มิ่ง | 1 | | | |
| | BELT, BALANCER TIMING | สายพานบาลานซ์ | 1 | | | |
| | TENSIONER, BALANCER TIMING BELT | ลูกรอกสายพานบาลานซ์ | 1 | | | |
| | OIL SEAL, CRANKSHAFT, FR | ซีลกันน้ำมันเพลลาข้อเหวี่ยง | 1 | | | |
| | OIL SEAL, BALANCER SHAFT, FR LH | ซีลกันน้ำมันเพลลาบาลันซ้าย | 1 | | | |
| | OIL SEAL, BALANCER SHAFT, FR RH | ซีลกันน้ำมันเพลลาบาลันขวา | 1 | | | |
| OIL SEAL, CAMSHAFT | ซีลกันน้ำมันเพลลาสูบ | 1 | | | | |
| 9 | TIMING BELT KITS | ชุดสายพานไทม์มิ่ง | 11 | ทรัน รุ่นปี 2014 เป็นต้นไป | Triton MY 2014 onward | 7,910.00 |
| | BELT, VALVE TIMING | สายพานไทม์มิ่ง | 1 | | | |
| | PULLEY, TIMING BELT IDLER | พูลี่สายพานไทม์มิ่ง | 2 | | | |
| | ARM, TIMING BELT TENSIONER | วาล์ดลูกรอกสายพานไทม์มิ่ง | 1 | | | |
| | ADJUSTER, TIMING BELT TENSIONER | ตัวปรับสายพานไทม์มิ่ง | 1 | | | |
| | BELT, BALANCER TIMING | สายพานบาลานซ์ | 1 | | | |
| | TENSIONER, BALANCER TIMING BELT | ลูกรอกสายพานบาลานซ์ | 1 | | | |
| | OIL SEAL, CRANKSHAFT, FR | ซีลกันน้ำมันเพลลาข้อเหวี่ยง | 1 | | | |
| | OIL SEAL, BALANCER SHAFT, FR LH | ซีลกันน้ำมันเพลลาบาลันซ้าย | 1 | | | |
| | OIL SEAL, BALANCER SHAFT, FR RH | ซีลกันน้ำมันเพลลาบาลันขวา | 1 | | | |
| OIL SEAL, CAMSHAFT | ซีลกันน้ำมันเพลลาสูบ | 1 | | | | |

BALL JOINT SUSP ARM KITS ชุดลูกหมากปีกนก

| | | | | | | |
|---|------------------------------|-------------------------|----|-------------------------------------|-----------------------------|----------|
| 1 | BALL JOINT SUSP ARM KITS | ชุดลูกหมากปีกนก | 20 | ทรัน รุ่นปี 2005-2014 | Triton MY 2005-2014 | 3,310.00 |
| | JOINT ASSY,UPR ARM | ชุดลูกหมากปีกนกหน้าบน | 2 | | | |
| | BOLT,FR SUSP UPR ARM | สลักเกลียว | 4 | | | |
| | STOPPER,FR SUSP UPR ARM BOLT | ยางกันกระแทก | 4 | | | |
| | NUT,FR SUSP UPR ARM | เป็นเกลียว | 2 | | | |
| | PIN,FR SUSP UPR ARM | สลักล็อก | 2 | | | |
| | JOINT ASSY,LWR ARM | ชุดลูกหมากปีกนกหน้าล่าง | 2 | | | |
| | NUT,M/T POWER TRAIN | เป็นเกลียว | 2 | | | |
| | PIN,M/T POWER TRAIN | สลักล็อก | 2 | | | |
| 2 | BALL JOINT SUSP ARM KITS | ชุดลูกหมากปีกนก | 20 | ปาเจโร สปอร์ต รุ่นปี 2008-2015 | Pajero Sport MY 2008-2015 | 3,310.00 |
| | JOINT ASSY,UPR ARM | ชุดลูกหมากปีกนกหน้าบน | 2 | | | |
| | BOLT,FR SUSP UPR ARM | สลักเกลียว | 4 | | | |
| | STOPPER,FR SUSP UPR ARM BOLT | ยางกันกระแทก | 4 | | | |
| | NUT,FR SUSP UPR ARM | เป็นเกลียว | 2 | | | |
| | PIN,FR SUSP UPR ARM | สลักล็อก | 2 | | | |
| | JOINT ASSY,LWR ARM | ชุดลูกหมากปีกนกหน้าล่าง | 2 | | | |
| | NUT,M/T POWER TRAIN | เป็นเกลียว | 2 | | | |
| | PIN,M/T POWER TRAIN | สลักล็อก | 2 | | | |
| 3 | BALL JOINT SUSP ARM KITS | ชุดลูกหมากปีกนก | 6 | ทรัน รุ่นปี 2014 เป็นต้นไป | Triton MY 2014 onward | 1,950.00 |
| | JOINT ASSY,LWR ARM | ชุดลูกหมากปีกนกหน้าล่าง | 2 | | | |
| | NUT,M/T POWER TRAIN | เป็นเกลียว | 2 | | | |
| | PIN,M/T POWER TRAIN | สลักล็อก | 2 | | | |
| 4 | BALL JOINT SUSP ARM KITS | ชุดลูกหมากปีกนก | 6 | ปาเจโร สปอร์ต รุ่นปี 2015 เป็นต้นไป | Pajero Sport MY 2015 onward | 1,950.00 |
| | JOINT ASSY,LWR ARM | ลูกหมากคั่นชัก | 2 | | | |
| | NUT,M/T POWER TRAIN | เป็นเกลียว | 2 | | | |
| | PIN,M/T POWER TRAIN | ยางกันฝุ่นแบริคพวงมาลัย | 2 | | | |

GEAR & LINK ASSY STEERING KITS ชุดลูกหมากแบริคพวงมาลัย

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------|----|-------------------------------|---------------------------|----------|
| 1 | GEAR & LINK ASSY STEERING KITS | ชุดลูกหมากแบริคพวงมาลัย | 10 | แอกทราจ | Attrage | 1,270.00 |
| | END ASSY,TIE ROD | ลูกหมากคั่นชัก | 2 | | | |
| | NUT,STEERING GEAR | แป้นเกลียว | 2 | | | |
| | BELLOWS,STEERING GEAR | ยางกันฝุ่นแบริคพวงมาลัย | 2 | | | |
| | CLIP,STEERING GEAR INR | ตัวล็อก | 2 | | | |
| | CLAMP,STEERING GEAR INR | เหล็กรัด | 2 | | | |
| 2 | GEAR & LINK ASSY STEERING KITS | ชุดลูกหมากแบริคพวงมาลัย | 8 | มีราจ | Mirage | 1,270.00 |
| | END ASSY,TIE ROD | ลูกหมากคั่นชัก | 2 | | | |
| | NUT,STEERING GEAR | แป้นเกลียว | 2 | | | |
| | BELLOWS,STEERING GEAR | ยางกันฝุ่นแบริคพวงมาลัย | 2 | | | |
| | CLIP,STEERING GEAR INR | ตัวล็อก | 1 | | | |
| | CLAMP,STEERING GEAR INR | เหล็กรัด | 1 | | | |
| 3 | GEAR & LINK ASSY STEERING KITS | ชุดลูกหมากแบริคพวงมาลัย | 12 | ทรันทัน รุ่นปี 2005-2014 | Triton MY 2005-2014 | 2,170.00 |
| | BELLOWS,STEERING GEAR | ยางกันฝุ่นแบริคพวงมาลัย | 2 | | | |
| | CLIP,STEERING GEAR INR | ตัวล็อก | 2 | | | |
| | BAND,STEERING GEAR | สายรัด | 2 | | | |
| | END ASSY,TIE ROD,LH | ชุดลูกหมากปลายคั่นชัก ซ้าย | 1 | | | |
| | NUT,STEERING GEAR | แป้นเกลียว | 1 | | | |
| | PIN,FR SUSP UPR ARM | สลักล็อก | 1 | | | |
| | END ASSY,TIE ROD,RH | ชุดลูกหมากปลายคั่นชัก ขวา | 1 | | | |
| | NUT,STEERING GEAR | แป้นเกลียว | 1 | | | |
| | PIN,FR SUSP UPR ARM | สลักล็อก | 1 | | | |
| 4 | GEAR & LINK ASSY STEERING KITS | ชุดลูกหมากแบริคพวงมาลัย | 12 | ปาจโร สปอร์ต รุ่นปี 2008-2015 | Pajero Sport MY 2008-2015 | 2,170.00 |
| | BELLOWS,STEERING GEAR | ยางกันฝุ่นแบริคพวงมาลัย | 2 | | | |
| | CLIP,STEERING GEAR INR | ตัวล็อก | 2 | | | |
| | BAND,STEERING GEAR | สายรัด | 2 | | | |
| | END ASSY,TIE ROD,LH | ชุดลูกหมากปลายคั่นชัก ซ้าย | 1 | | | |
| | NUT,STEERING GEAR | แป้นเกลียว | 1 | | | |
| | PIN,FR SUSP UPR ARM | สลักล็อก | 1 | | | |
| | END ASSY,TIE ROD,RH | ชุดลูกหมากปลายคั่นชัก ขวา | 1 | | | |
| | NUT,STEERING GEAR | แป้นเกลียว | 1 | | | |
| | PIN,FR SUSP UPR ARM | สลักล็อก | 1 | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|---------------------------|----|-------------------------------------|-----------------------------|----------|
| 5 | GEAR & LINK ASSY STEERING KITS | ชุดลูกหมากแบริคพวงมาลัย | 12 | ทรันทัน รุ่นปี 2014 เป็นต้นไป | Triton MY 2014 onward | 2,330.00 |
| | BELLOWS,STEERING GEAR | ยางกันฝุ่นแบริคพวงมาลัย | 2 | | | |
| | CLIP,STEERING GEAR INR | ตัวล็อก | 2 | | | |
| | BAND,STEERING GEAR | สายรัด | 2 | | | |
| | END ASSY,TIE ROD,LH | ชุดลูกหมากปลายคันทัก ซ้าย | 1 | | | |
| | NUT,STEERING GEAR | แป้นเกลียว | 1 | | | |
| | PIN,FR SUSP UPR ARM | สลักล็อก | 1 | | | |
| | END ASSY,TIE ROD,RH | ชุดลูกหมากปลายคันทัก ขวา | 1 | | | |
| | NUT,STEERING GEAR | แป้นเกลียว | 1 | | | |
| PIN,FR SUSP UPR ARM | สลักล็อก | 1 | | | | |
| 6 | GEAR & LINK ASSY STEERING KITS | ชุดลูกหมากแบริคพวงมาลัย | 12 | ปาเจโร สปอร์ต รุ่นปี 2015 เป็นต้นไป | Pajero Sport MY 2015 onward | 2,330.00 |
| | BELLOWS,STEERING GEAR | ยางกันฝุ่นแบริคพวงมาลัย | 2 | | | |
| | CLIP,STEERING GEAR INR | ตัวล็อก | 2 | | | |
| | BAND,STEERING GEAR | สายรัด | 2 | | | |
| | END ASSY,TIE ROD,LH | ชุดลูกหมากปลายคันทัก ซ้าย | 1 | | | |
| | NUT,STEERING GEAR | แป้นเกลียว | 1 | | | |
| | PIN,FR SUSP UPR ARM | สลักล็อก | 1 | | | |
| | END ASSY,TIE ROD,RH | ชุดลูกหมากปลายคันทัก ขวา | 1 | | | |
| | NUT,STEERING GEAR | แป้นเกลียว | 1 | | | |
| PIN,FR SUSP UPR ARM | สลักล็อก | 1 | | | | |

BOOT KITS ชุดยางกันฝุ่นเพลาลับ

| | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------|---|---|------------------------------------|----------|
| 1 | BOOT KITS | ชุดยางกันฝุ่นเพลาลับ | 4 | แอทราจ AT รุ่นปี2012-2019 | Attrage AT MY2012-2019 | 6,280.00 |
| | BOOT KIT,FR AXLE SHAFT | ยางกันฝุ่นเพลาลับ | 2 | | | |
| | BOOT KIT,FR AXLE JOINT | ยางกันฝุ่นเพลาลับ | 2 | | | |
| 2 | BOOT KITS | ชุดยางกันฝุ่นเพลาลับ | 4 | มิราจ AT รุ่นปี 2012-2022 | Mirage AT MY2012-2022 | 6,280.00 |
| | BOOT KIT,FR AXLE SHAFT | ยางกันฝุ่นเพลาลับ | 2 | | | |
| | BOOT KIT,FR AXLE JOINT | ยางกันฝุ่นเพลาลับ | 2 | | | |
| 3 | BOOT KITS | ชุดยางกันฝุ่นเพลาลับ | 4 | มิราจ MT รุ่นปี 2013-2022 | Mirage MT MY 2013-2022 | 6,130.00 |
| | BOOT KIT,FR AXLE SHAFT | ยางกันฝุ่นเพลาลับ | 2 | | | |
| | BOOT KIT,FR AXLE JOINT | ยางกันฝุ่นเพลาลับ | 2 | | | |
| 4 | BOOT KITS | ชุดยางกันฝุ่นเพลาลับ | 4 | แอกทราจ MT รุ่นปี 2013-2022 | Attrage MT MY2013-2022 | 6,080.00 |
| | BOOT KIT,FR AXLE SHAFT,LH | ยางกันฝุ่นเพลาลับ | 2 | | | |
| | BOOT KIT,FR AXLE JOINT,LH | ยางกันฝุ่นเพลาลับ | 2 | | | |
| 5 | BOOT KITS | ชุดยางกันฝุ่นเพลาลับ | 4 | แอกทราจ AT รุ่นปี 2020 เป็นต้นไป | Attrage AT MY 2020 Onward | 6,120.00 |
| | BOOT KIT,FR AXLE SHAFT | ยางกันฝุ่นเพลาลับ | 2 | | | |
| | BOOT KIT,FR AXLE JOINT | ยางกันฝุ่นเพลาลับ | 1 | | | |
| | BOOT KIT,FR AXLE JOINT,LH | ยางกันฝุ่นเพลาลับ | 1 | | | |
| 6 | BOOT KITS | ชุดยางกันฝุ่นเพลาลับ | 4 | แอกทราจ MT รุ่นปี 2020 เป็นต้นไป | Attrage MT MY 2020 Onward | 6,110.00 |
| | BOOT KIT,FR AXLE SHAFT,LH | ยางกันฝุ่นเพลาลับ | 2 | | | |
| | BOOT KIT,FR AXLE JOINT | ยางกันฝุ่นเพลาลับ | 1 | | | |
| | BOOT KIT,FR AXLE JOINT,LH | ยางกันฝุ่นเพลาลับ | 1 | | | |
| 7 | BOOT KITS | ชุดยางกันฝุ่นเพลาลับ | 4 | แลนเซอร์ ซีดีย์ร MT รุ่นปี 2001-2002 | Lancer Cedia MT MY 2001-2002 | 8,890.00 |
| | BOOT KIT,FR AXLE SHAFT,RH | ยางกันฝุ่นเพลาลับ | 2 | | | |
| | BOOT KIT,FR AXLE JOINT,RH | ยางกันฝุ่นเพลาลับ | 2 | | | |
| 8 | BOOT KITS | ชุดยางกันฝุ่นเพลาลับ | 4 | นิวแลนเซอร์ 1.6 MT รุ่นปี 2002 - 2005 | New Lancer 1.6 MT MY 2002 - 2005 | 7,250.00 |
| | BOOT KIT,FR AXLE SHAFT,LH | ยางกันฝุ่นเพลาลับ | 1 | | | |
| | BOOT KIT,FR AXLE SHAFT,RH | ยางกันฝุ่นเพลาลับ | 1 | | | |
| | BOOT KIT,FR AXLE JOINT,LH | ยางกันฝุ่นเพลาลับ | 1 | | | |
| | BOOT KIT,FR AXLE JOINT,LH | ยางกันฝุ่นเพลาลับ | 1 | | | |
| 9 | BOOT KITS | ชุดยางกันฝุ่นเพลาลับ | 4 | แลนเซอร์ ซีดีย์ร 1.6 AT รุ่นปี 2001 เป็นต้นไป | Lancer Cedia 1.6 AT MY 2001 Onward | 7,310.00 |
| | BOOT KIT,FR AXLE SHAFT,LH | ยางกันฝุ่นเพลาลับ | 1 | | | |
| | BOOT KIT,FR AXLE SHAFT,RH | ยางกันฝุ่นเพลาลับ | 1 | | | |
| | BOOT KIT,FR AXLE JOINT,LH | ยางกันฝุ่นเพลาลับ | 1 | | | |
| | BOOT KIT,FR AXLE JOINT,RH | ยางกันฝุ่นเพลาลับ | 1 | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|--|------------------------------------|----------|
| 10 | BOOT KITS | ชุดยางกันฝุ่นเพลลาจับ | 4 | แวนเซอร์ ซีเดียร์ 1.8 AT รุ่นปี 2001 เป็นต้นไป | Lancer Cedia 1.8 AT MY 2001 Onward | 7,310.00 |
| | BOOT KIT,FR AXLE SHAFT,LH | ยางกันฝุ่นเพลลาจับ | 1 | | | |
| | BOOT KIT,FR AXLE SHAFT,RH | ยางกันฝุ่นเพลลาจับ | 1 | | | |
| | BOOT KIT,FR AXLE JOINT,LH | ยางกันฝุ่นเพลลาจับ | 1 | | | |
| | BOOT KIT,FR AXLE JOINT,RH | ยางกันฝุ่นเพลลาจับ | 1 | | | |
| 11 | BOOT KITS | ชุดยางกันฝุ่นเพลลาจับ | 4 | นิวแวนเซอร์ 1.6 CVT รุ่นปี 2001 เป็นต้นไป | New Lancer 1.6 CVT MY 2001 Onward | 7,260.00 |
| | BOOT KIT,FR AXLE SHAFT,LH | ยางกันฝุ่นเพลลาจับ | 1 | | | |
| | BOOT KIT,FR AXLE SHAFT,RH | ยางกันฝุ่นเพลลาจับ | 1 | | | |
| | BOOT KIT,FR AXLE JOINT,LH | ยางกันฝุ่นเพลลาจับ | 1 | | | |
| | BOOT KIT,FR AXLE JOINT,RH | ยางกันฝุ่นเพลลาจับ | 1 | | | |
| 12 | BOOT KITS | ชุดยางกันฝุ่นเพลลาจับ | 4 | นิวแวนเซอร์ 1.6 MT รุ่นปี 2001 เป็นต้นไป | New Lancer 1.6 MT MY 2001 Onward | 7,320.00 |
| | BOOT KIT,FR AXLE SHAFT,LH | ยางกันฝุ่นเพลลาจับ | 1 | | | |
| | BOOT KIT,FR AXLE SHAFT,RH | ยางกันฝุ่นเพลลาจับ | 1 | | | |
| | BOOT KIT,FR AXLE JOINT,LH | ยางกันฝุ่นเพลลาจับ | 2 | | | |
| | BOOT KITS | ชุดยางกันฝุ่นเพลลาจับ | 4 | | | |
| BOOT KIT,FR AXLE SHAFT,LH | ยางกันฝุ่นเพลลาจับ | 1 | | | | |
| BOOT KIT,FR AXLE SHAFT,RH | ยางกันฝุ่นเพลลาจับ | 1 | | | | |
| BOOT KIT,FR AXLE JOINT,LH | ยางกันฝุ่นเพลลาจับ | 2 | | | | |
| 14 | BOOT KITS | ชุดยางกันฝุ่นเพลลาจับ | 3 | นิวแวนเซอร์ 2.0 รุ่นปี 2004-2008 | New Lancer 2.0 MY 2004-2008 | 5,520.00 |
| | BOOT KIT,FR AXLE SHAFT,LH | ยางกันฝุ่นเพลลาจับ | 1 | | | |
| | BOOT KIT,FR AXLE JOINT,LH | ยางกันฝุ่นเพลลาจับ | 2 | | | |
| 15 | BOOT KITS | ชุดยางกันฝุ่นเพลลาจับ | 3 | แวนเซอร์ EX 1.8 รุ่นปี 2009-2010 | Lancer EX 1.8 MY 2009-2010 | 4,510.00 |
| | BOOT KIT,FR AXLE SHAFT,LH | ยางกันฝุ่นเพลลาจับ | 1 | | | |
| | BOOT KIT,FR AXLE JOINT,RH | ยางกันฝุ่นเพลลาจับ | 2 | | | |
| 16 | BOOT KITS | ชุดยางกันฝุ่นเพลลาจับ | 3 | แวนเซอร์ EX 2.0 รุ่นปี 2009-2010 | Lancer EX 2.0 MY 2009-2010 | 4,510.00 |
| | BOOT KIT,FR AXLE SHAFT,LH | ยางกันฝุ่นเพลลาจับ | 1 | | | |
| | BOOT KIT,FR AXLE JOINT,RH | ยางกันฝุ่นเพลลาจับ | 2 | | | |
| 17 | BOOT KITS | ชุดยางกันฝุ่นเพลลาจับ | 3 | แวนเซอร์ EX 1.8 รุ่นปี 2010 เป็นต้นไป | Lancer EX 1.8 MY 2010 Onward | 4,510.00 |
| | BOOT KIT,FR AXLE SHAFT,LH | ยางกันฝุ่นเพลลาจับ | 1 | | | |
| | BOOT KIT,FR AXLE JOINT,RH | ยางกันฝุ่นเพลลาจับ | 2 | | | |
| 18 | BOOT KITS | ชุดยางกันฝุ่นเพลลาจับ | 3 | แวนเซอร์ EX 2.0 รุ่นปี 2010 เป็นต้นไป | Lancer EX 2.0 MY 2010 Onward | 4,510.00 |
| | BOOT KIT,FR AXLE SHAFT,LH | ยางกันฝุ่นเพลลาจับ | 1 | | | |
| | BOOT KIT,FR AXLE JOINT,RH | ยางกันฝุ่นเพลลาจับ | 2 | | | |
| 19 | BOOT KITS | ชุดยางกันฝุ่นเพลลาจับ | 2 | สปะชวากอน | Spade Wagon | 4,250.00 |
| | BOOT KIT,FR AXLE JOINT,LH | ยางกันฝุ่นเพลลาจับ | 2 | | | |

RADIATOR KITS ชุดหม้อน้ำ

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|---------------------------|----------|
| 1 | RADIATOR KITS | ชุดหม้อน้ำ | 7 | แอกทราจ AT รุ่นปี 2013-2018 | Attrage AT MY2013-2018 | 3,650.00 |
| | RADIATOR ASSY | ชุดหม้อน้ำ | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,UWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวบน | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,LWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวล่าง | 1 | | | |
| | CLIP,RADIATOR PIPING | ตัวล็อก | 4 | | | |
| 2 | RADIATOR KITS | ชุดหม้อน้ำ | 7 | มีราจ AT รุ่นปี 2013-2018 | Mirage AT MY2013-2018 | 3,650.00 |
| | RADIATOR ASSY | ชุดหม้อน้ำ | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,UWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวบน | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,LWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวล่าง | 1 | | | |
| | CLIP,RADIATOR PIPING | ตัวล็อก | 4 | | | |
| 3 | RADIATOR KITS | ชุดหม้อน้ำ | 7 | แอกทราจ AT รุ่นปี 2018 เป็นต้นไป | Attrage AT MY2018 onward | 3,290.00 |
| | RADIATOR ASSY | ชุดหม้อน้ำ | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,UWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวบน | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,LWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวล่าง | 1 | | | |
| | CLIP,RADIATOR PIPING | ตัวล็อก | 4 | | | |
| 4 | RADIATOR KITS | ชุดหม้อน้ำ | 7 | มีราจ AT รุ่นปี 2018 เป็นต้นไป | Mirage AT MY2018 onward | 3,290.00 |
| | RADIATOR ASSY | ชุดหม้อน้ำ | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,UWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวบน | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,LWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวล่าง | 1 | | | |
| | CLIP,RADIATOR PIPING | ตัวล็อก | 4 | | | |
| 5 | RADIATOR KITS | ชุดหม้อน้ำ | 7 | แอกทราจ MT | Attrage MT | 3,240.00 |
| | RADIATOR ASSY | ชุดหม้อน้ำ | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,UWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวบน | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,LWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวล่าง | 1 | | | |
| | CLIP,RADIATOR PIPING | ตัวล็อก | 4 | | | |
| 6 | RADIATOR KITS | ชุดหม้อน้ำ | 7 | มีราจ MT | Mirage MT | 3,240.00 |
| | RADIATOR ASSY | ชุดหม้อน้ำ | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,UWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวบน | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,LWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวล่าง | 1 | | | |
| | CLIP,RADIATOR PIPING | ตัวล็อก | 4 | | | |
| 7 | RADIATOR KITS | ชุดหม้อน้ำ | 7 | แลนเซอร์ ซีเดียร์ 1.6 MT รุ่นปี 2008 | Lancer Cedi 1.6 MT MY2008 | 5,140.00 |
| | RADIATOR ASSY | ชุดหม้อน้ำ | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,UWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวบน | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,LWR | ท่อยางหม้อน้ำ | 1 | | | |
| | CLIP,RADIATOR PIPING | ตัวล็อก | 4 | | | |

| | | | | | | |
|----|----------------------|----------------------|---|---|---------------------------------|----------|
| 8 | RADIATOR KITS | ชุดหม้อน้ำ | 7 | นิวแลนเซอร์ 1.6 MT รุ่นปี 2008 | New Lancer 1.6 MT MY2008 | 5,140.00 |
| | RADIATOR ASSY | ชุดหม้อน้ำ | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,UWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวบน | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,LWR | ท่อยางหม้อน้ำ | 1 | | | |
| | CLIP,RADIATOR PIPING | ตัวล็อก | 4 | | | |
| 9 | RADIATOR KITS | ชุดหม้อน้ำ | 7 | แลนเซอร์ ซีเดียร์ 1.6 MT รุ่นปี 2001-2004 | Lancer Cedia 1.6 MT MY2001-2004 | 5,120.00 |
| | RADIATOR ASSY | ชุดหม้อน้ำ | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,UWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวบน | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,LWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวล่าง | 1 | | | |
| | CLIP,RADIATOR PIPING | ตัวล็อก | 4 | | | |
| 10 | RADIATOR KITS | ชุดหม้อน้ำ | 7 | นิวแลนเซอร์ 1.6 MT รุ่นปี 2001-2004 | New Lancer 1.6 MT MY2001-2004 | 5,120.00 |
| | RADIATOR ASSY | ชุดหม้อน้ำ | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,UWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวบน | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,LWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวล่าง | 1 | | | |
| | CLIP,RADIATOR PIPING | ตัวล็อก | 4 | | | |
| 11 | RADIATOR KITS | ชุดหม้อน้ำ | 7 | แลนเซอร์ ซีเดียร์ 1.6 AT รุ่นปี 2001-2012 | Lancer Cedia 1.6 AT MY2001-2012 | 4,910.00 |
| | RADIATOR ASSY | ชุดหม้อน้ำ | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,UWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวบน | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,LWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวล่าง | 1 | | | |
| | CLIP,RADIATOR PIPING | ตัวล็อก | 4 | | | |
| 12 | RADIATOR KITS | ชุดหม้อน้ำ | 7 | นิวแลนเซอร์ 1.6 AT รุ่นปี 2001-2012 | New Lancer 1.6 AT MY2001-2012 | 4,910.00 |
| | RADIATOR ASSY | ชุดหม้อน้ำ | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,UWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวบน | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,LWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวล่าง | 1 | | | |
| | CLIP,RADIATOR PIPING | ตัวล็อก | 4 | | | |
| 13 | RADIATOR KITS | ชุดหม้อน้ำ | 7 | แลนเซอร์ ซีเดียร์ 1.8 MT รุ่นปี 2001-2012 | Lancer Cedia 1.8 MT MY2001-2012 | 5,120.00 |
| | RADIATOR ASSY | ชุดหม้อน้ำ | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,UWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวบน | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,LWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวล่าง | 1 | | | |
| | CLIP,RADIATOR PIPING | ตัวล็อก | 4 | | | |
| 14 | RADIATOR KITS | ชุดหม้อน้ำ | 7 | นิวแลนเซอร์ 1.8 MT รุ่นปี 2001-2012 | New Lancer 1.8 MT MY2001-2012 | 5,120.00 |
| | RADIATOR ASSY | ชุดหม้อน้ำ | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,UWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวบน | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,LWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวล่าง | 1 | | | |
| | CLIP,RADIATOR PIPING | ตัวล็อก | 4 | | | |
| 15 | RADIATOR KITS | ชุดหม้อน้ำ | 7 | นิวแลนเซอร์ 2.0 | New Lancer 2.0 | 5,000.00 |
| | RADIATOR ASSY | ชุดหม้อน้ำ | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,UWR | ท่อยางหม้อน้ำ | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,LWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวล่าง | 1 | | | |
| | CLIP,RADIATOR PIPING | ตัวล็อก | 4 | | | |

| | | | | | | |
|----|----------------------|----------------------|---|---|--------------------------------------|----------|
| 16 | RADIATOR KITS | ชุดหม้อน้ำ | 7 | ทรักัน Low-Rider | Triton Low-Rider | 6,640.00 |
| | RADIATOR ASSY | ชุดหม้อน้ำ | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,UPR | ท่อยางหม้อน้ำตัวบน | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,LWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวล่าง | 1 | | | |
| | CLIP,RADIATOR PIPING | ตัวล็อก | 4 | | | |
| 17 | RADIATOR KITS | ชุดหม้อน้ำ | 7 | ทรักัน พลัส 4WD | Triton Plus 4WD | 6,850.00 |
| | RADIATOR ASSY | ชุดหม้อน้ำ | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,UPR | ท่อยางหม้อน้ำตัวบน | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,LWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวล่าง | 1 | | | |
| | CLIP,RADIATOR PIPING | ตัวล็อก | 4 | | | |
| 18 | RADIATOR KITS | ชุดหม้อน้ำ | 7 | ทรักัน 3.2 4M41 MT รุ่นปี 2007-2011 | Triton 3.2 4M41 MT MY2007-2011 | 5,700.00 |
| | RADIATOR ASSY | ชุดหม้อน้ำ | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,UPR | ท่อยางหม้อน้ำตัวบน | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,LWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวล่าง | 1 | | | |
| | CLIP,RADIATOR PIPING | ตัวล็อก | 4 | | | |
| 19 | RADIATOR KITS | ชุดหม้อน้ำ | 7 | ทรักัน 3.2 4M41 AT รุ่นปี 2007-2011 | Triton 3.2 4M21 AT MY2007-2011 | 6,040.00 |
| | RADIATOR ASSY | ชุดหม้อน้ำ | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,UPR | ท่อยางหม้อน้ำตัวบน | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,LWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวล่าง | 1 | | | |
| | CLIP,RADIATOR PIPING | ตัวล็อก | 4 | | | |
| 20 | RADIATOR KITS | ชุดหม้อน้ำ | 7 | ปาเจอร์ สปอร์ต 3.2 4M41 AT รุ่นปี 2007-2011 | Pajero Sport 3.2 4M21 AT MY2007-2011 | 6,040.00 |
| | RADIATOR ASSY | ชุดหม้อน้ำ | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,UPR | ท่อยางหม้อน้ำตัวบน | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,LWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวล่าง | 1 | | | |
| | CLIP,RADIATOR PIPING | ตัวล็อก | 4 | | | |
| 21 | RADIATOR KITS | ชุดหม้อน้ำ | 7 | ทรักัน ใหม่ พลัส 4WD 4N15 MT | New Triton Plus and 4WD 4N15 MT | 5,680.00 |
| | RADIATOR ASSY | ชุดหม้อน้ำ | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,UPR | ท่อยางหม้อน้ำตัวบน | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,LWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวล่าง | 1 | | | |
| | CLIP,RADIATOR PIPING | ตัวล็อก | 4 | | | |
| 22 | RADIATOR KITS | ชุดหม้อน้ำ | 7 | ทรักัน ใหม่ 4N15 พลัส และ 4WD AT | New Triton 4N15 Plus and 4WD AT | 5,820.00 |
| | RADIATOR ASSY | ชุดหม้อน้ำ | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,UPR | ท่อยางหม้อน้ำตัวบน | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,LWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวล่าง | 1 | | | |
| | CLIP,RADIATOR PIPING | ตัวล็อก | 4 | | | |

| | | | | | | |
|----|----------------------|----------------------|---|---|---|----------|
| 23 | RADIATOR KITS | ชุดหม้อน้ำ | 7 | ปาดจโร สปอร์ตใหม่ 4N15 พลัส และ 4WD AT | New Pajero Sport 4N15 Plus and 4WD AT | 5,820.00 |
| | RADIATOR ASSY | ชุดหม้อน้ำ | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,UWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวบน | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,LWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวล่าง | 1 | | | |
| | CLIP,RADIATOR PIPING | ตัวล็อก | 4 | | | |
| 24 | RADIATOR KITS | ชุดหม้อน้ำ | 7 | ทรอกัน ใหม่ 2.5D 5MT | New Triton 2.5D 5MT | 5,580.00 |
| | RADIATOR ASSY | ชุดหม้อน้ำ | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,UWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวบน | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,LWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวล่าง | 1 | | | |
| | CLIP,RADIATOR PIPING | ตัวล็อก | 4 | | | |
| 25 | RADIATOR KITS | ชุดหม้อน้ำ | 7 | ทรอกัน ใหม่ SWB 4WD | New Triton SWB 4WD | 5,750.00 |
| | RADIATOR ASSY | ชุดหม้อน้ำ | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,UWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวบน | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,LWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวล่าง | 1 | | | |
| | CLIP,RADIATOR PIPING | ตัวล็อก | 4 | | | |
| 26 | RADIATOR KITS | ชุดหม้อน้ำ | 7 | ทรอกัน 2.4G 5MT (เบนซิน) | Triton 2.4G 5MT (Gasoline) | 5,350.00 |
| | RADIATOR ASSY | ชุดหม้อน้ำ | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,UWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวบน | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,LWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวล่าง | 1 | | | |
| | CLIP,RADIATOR PIPING | ตัวล็อก | 4 | | | |
| 27 | RADIATOR KITS | ชุดหม้อน้ำ | 7 | ทรอกัน พลัส 2.5 DID-HP MT รุ่นปี 2006-2009 | Triton Plus 2.5 DID-HP MT MY2006-2009 | 6,950.00 |
| | RADIATOR ASSY | ชุดหม้อน้ำ | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,UWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวบน | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,LWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวล่าง | 1 | | | |
| | CLIP,RADIATOR PIPING | ตัวล็อก | 4 | | | |
| 28 | RADIATOR KITS | ชุดหม้อน้ำ | 7 | ทรอกัน พลัส 2.5 DID-HP 4AT รุ่นปี 2006-2009 | Triton Plus 2.5 DID-HP 4AT MY 2006-2009 | 7,020.00 |
| | RADIATOR ASSY | ชุดหม้อน้ำ | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,UWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวบน | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,LWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวล่าง | 1 | | | |
| | CLIP,RADIATOR PIPING | ตัวล็อก | 4 | | | |
| 29 | RADIATOR KITS | ชุดหม้อน้ำ | 7 | ปาดจโร สปอร์ต 2.5 DID-HP 5AT 2WD | Pajero Sport 2.5DID-HP 5AT 2WD | 7,020.00 |
| | RADIATOR ASSY | ชุดหม้อน้ำ | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,UWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวบน | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,LWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวล่าง | 1 | | | |
| | CLIP,RADIATOR PIPING | ตัวล็อก | 4 | | | |
| 30 | RADIATOR KITS | ชุดหม้อน้ำ | 7 | ทรอกัน พลัส 2.5DID-HP 5AT รุ่นปี 2014-2015 | Triton Plus 2.5DID-HP 5AT MY2014-2015 | 6,300.00 |
| | RADIATOR ASSY | ชุดหม้อน้ำ | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,UWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวบน | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,LWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวล่าง | 1 | | | |
| | CLIP,RADIATOR PIPING | ตัวล็อก | 4 | | | |

| | | | | | | |
|----|----------------------|----------------------|---|--|--|----------|
| 31 | RADIATOR KITS | ชุดหม้อน้ำ | 7 | ทรินตัน พลัส 2.5DID-HP 5MT รุ่นปี 2014-2015 | Triton Plus 2.5DID-HP 5MT MY2014-2015 | 6,130.00 |
| | RADIATOR ASSY | ชุดหม้อน้ำ | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,UWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวบน | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,LWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวล่าง | 1 | | | |
| 32 | RADIATOR KITS | ชุดหม้อน้ำ | 7 | ทรินตัน พลัส 2.5DID-HP D-Cab GLS 4AT รุ่นปี 2007-2011 | Triton Plus 2.5DID-HP D-Cab GLS 4AT MY2007-2011 | 5,950.00 |
| | RADIATOR ASSY | ชุดหม้อน้ำ | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,UWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวบน | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,LWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวล่าง | 1 | | | |
| | CLIP,RADIATOR PIPING | ตัวล็อก | 4 | | | |
| | CLIP,RADIATOR PIPING | ตัวล็อก | 4 | | | |
| 33 | RADIATOR KITS | ชุดหม้อน้ำ | 7 | ปาจาโร สปอร์ต 2.5DID-HP GT 5A/T 2WD และ 4WD รุ่นปี 2009-2015 | Pajero Sport 2.5 DID-HP GT 5A/T 2WD and 4WD MY 2009-2015 | 5,950.00 |
| | RADIATOR ASSY | ชุดหม้อน้ำ | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,UWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวบน | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,LWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวล่าง | 1 | | | |
| | CLIP,RADIATOR PIPING | ตัวล็อก | 4 | | | |
| 34 | RADIATOR KITS | ชุดหม้อน้ำ | 7 | ทรินตัน ดับเบิล แค็บ 3.2 DID MT 4WD | Triton Double cab 3.2 DID MT 4WD | 6,450.00 |
| | RADIATOR ASSY | ชุดหม้อน้ำ | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,UWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวบน | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,LWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวล่าง | 1 | | | |
| | CLIP,RADIATOR PIPING | ตัวล็อก | 4 | | | |
| 35 | RADIATOR KITS | ชุดหม้อน้ำ | 7 | ทรินตัน ดับเบิล แค็บ 3.2 DID AT 4WD | Triton Double cab 3.2 DID AT 4WD | 7,020.00 |
| | RADIATOR ASSY | ชุดหม้อน้ำ | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,UWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวบน | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,LWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวล่าง | 1 | | | |
| | CLIP,RADIATOR PIPING | ตัวล็อก | 4 | | | |
| 36 | RADIATOR KITS | ชุดหม้อน้ำ | 7 | ทรินตัน พลัส 2.5 IDI | Triton Plus 2.5 IDI | 6,960.00 |
| | RADIATOR ASSY | ชุดหม้อน้ำ | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,UWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวบน | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,LWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวล่าง | 1 | | | |
| | CLIP,RADIATOR PIPING | ตัวล็อก | 4 | | | |
| 37 | RADIATOR KITS | ชุดหม้อน้ำ | 7 | ทรินตัน พลัส 2.5 DID | Triton Plus 2.5 DID | 6,810.00 |
| | RADIATOR ASSY | ชุดหม้อน้ำ | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,UWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวบน | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,LWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวล่าง | 1 | | | |
| | CLIP,RADIATOR PIPING | ตัวล็อก | 4 | | | |
| 38 | RADIATOR KITS | ชุดหม้อน้ำ | 7 | ปาจาโร สปอร์ต 2.5 DID | Pajero Sport 2.5 DID | 6,810.00 |
| | RADIATOR ASSY | ชุดหม้อน้ำ | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,UWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวบน | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,LWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวล่าง | 1 | | | |
| | CLIP,RADIATOR PIPING | ตัวล็อก | 4 | | | |

| | | | | | | |
|----|----------------------|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------|
| 39 | RADIATOR KITS | ชุดหม้อน้ำ | 7 | ทรักกัน 2.5 DID | Triton 2.5 IDI | 7,020.00 |
| | RADIATOR ASSY | ชุดหม้อน้ำ | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,UPR | ท่อยางหม้อน้ำตัวบน | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,LWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวล่าง | 1 | | | |
| | CLIP,RADIATOR PIPING | ตัวล็อก | 4 | | | |
| 40 | RADIATOR KITS | ชุดหม้อน้ำ | 7 | ทรักกัน 2.4 4G64 | Triton 2.4 4G64 | 5,050.00 |
| | RADIATOR ASSY | ชุดหม้อน้ำ | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,UPR | ท่อยางหม้อน้ำตัวบน | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,LWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวล่าง | 1 | | | |
| | CLIP,RADIATOR PIPING | ตัวล็อก | 4 | | | |
| 41 | RADIATOR KITS | ชุดหม้อน้ำ | 7 | ปาจโร สปอร์ต 3.0 6B31 | Pajero Sport 3.0 6B31 | 5,680.00 |
| | RADIATOR ASSY | ชุดหม้อน้ำ | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,UPR | ท่อยางหม้อน้ำตัวบน | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,LWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวล่าง | 1 | | | |
| | CLIP,RADIATOR PIPING | ตัวล็อก | 4 | | | |
| 42 | RADIATOR KITS | ชุดหม้อน้ำ | 7 | เอ็กซีเพนเดอร์ | Xpander | 7,030.00 |
| | RADIATOR ASSY | ชุดหม้อน้ำ | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,UPR | ท่อยางหม้อน้ำตัวบน | 1 | | | |
| | HOSE,RADIATOR,LWR | ท่อยางหม้อน้ำตัวล่าง | 1 | | | |
| | CLIP,RADIATOR PIPING | ตัวล็อก | 2 | | | |
| | CLIP,RADIATOR PIPING | ตัวล็อก | 2 | | | |