



กำหนดการอบรม

“หลักสูตร ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน (ผสร.)”

โดย บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น เทคโนโลยี จำกัด

อบรมวันที่ 1

08:30 – 09:00 น.	ลงทะเบียน
09:00 – 10:30 น.	ความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน
10:30 – 12:00 น.	พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงงานควบคุม
12:00 – 13:00 น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:30 น.	การจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน
14:30 – 16:00 น.	การจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน

อบรมวันที่ 2

08:30 – 09:00 น.	ลงทะเบียน
09:00 – 10:30 น.	เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
10:30 – 12:00 น.	ระบบไฟฟ้ากำลัง
12:00 – 13:00 น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:30 น.	การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
14:30 – 16:00 น.	การอนุรักษ์พลังงานสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า

อบรมวันที่ 3

08:30 – 09:00 น.	ลงทะเบียน
09:00 – 10:30 น.	การอนุรักษ์พลังงานสำหรับระบบอากาศอัด
10:30 – 12:00 น.	การอนุรักษ์พลังงานสำหรับเครื่องสูบน้ำและพัดลม
12:00 – 13:00 น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:30 น.	การอนุรักษ์พลังงานสำหรับระบบทำความเย็น
14:30 – 16:00 น.	การอนุรักษ์พลังงานสำหรับระบบปรับอากาศ



กำหนดการอบรม

“หลักสูตร ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน (ผสร.)”
โดย บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น เทคโนโลยี จำกัด

อบรมวันที่ 4

08:30 – 09:00 น.	ลงทะเบียน
09:00 – 10:30 น.	เครื่องมือวัดทางความร้อน
10:40 – 12:00 น.	การอนุรักษ์พลังงานสำหรับระบบไอน้ำ
12:00 – 13:00 น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:30 น.	การอนุรักษ์พลังงานสำหรับเตาอุตสาหกรรม
14:30 – 16:00 น.	การอนุรักษ์พลังงานสำหรับการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่

อบรมวันที่ 5

08:30 – 09:00 น.	ลงทะเบียน
09:00 – 12:00 น.	ปฏิบัติการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน
12:00 – 13:00 น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00 น.	ปฏิบัติการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน (ต่อ)

หมายเหตุ : 1.กำหนดการ วัน เวลา สถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2.เวลา 10.30 -10.45 น. และ เวลา 14.30-14.45 พักการอบรม