

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์  
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร



เป็นโรงพยาบาลคุณภาพชั้นนำของกทม. ผู้ทรงชนได้ ภายในปี 2555

### วิธีปฏิบัติงาน

#### (WORK INSTRUCTION)

#### เรื่อง การป้องกันสิ่งแผลกปลอมตกค้างในตัวผู้ป่วย

หมายเลขอเอกสาร WI – OPR01-04 จำนวนหน้าทั้งหมด 2 หน้า

รายนาม	ตำแหน่ง	ลงนาม	วันที่
ผู้จัดทำ/ผู้รับผิดชอบ	หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ปฏิบัติงาน	๗๐๗๗๔๘ พล.อ. พล.ต. อ. พล. พล. พล.	20 เม.ย. 2553
ผู้ทบทวน	หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน	พ.ร.บ. พ.ร.บ. พ.ร.บ. พ.ร.บ.	23 เม.ย. 2553
ผู้อนุมัติ	หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน	พ.ร.บ. พ.ร.บ. พ.ร.บ. พ.ร.บ.	23 เม.ย. 2553

#### ประวัติการแก้ไข

แก้ไขครั้งที่	วันที่บังคับใช้	ผู้ขอแก้ไข	ผู้อนุมัติ	รายละเอียดการแก้ไข

 <b>โรงพยาบาลราชพิพัฒน์</b> <b>สำนักการแพทย์</b> <p>เป็นโรงพยาบาลศุภภาพชั้นนำของ กทม. ผู้รับใช้ ภายใต้ปี 2555</p>	<b>โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร</b> <b>RATCHAPHIPHAT HOSPITAL</b> <b>วิธีปฏิบัติงาน</b> <b>WORK INSTRUCTION</b>	<b>หมายเลขอเอกสาร</b> <b>WI-OPR01-04</b>  <b>ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 01</b> <b>วันที่บังคับใช้ :</b> <b>23 เม.ย. 2553</b>
<b>เรื่อง การป้องกันสิ่งแผลกลอมตกค้างในตัวผู้ป่วย</b>		<b>หน้า</b> <b>1/2</b>

### 1. นิยาม

สิ่งแผลกลอม หมายถึง เครื่องมือ ของมีคม และผ้าซับโลหิต (ต้องเป็นชนิดที่มีແຄบ X-Ray)

### 2. วัตถุประสงค์

- ใช้เป็นมาตรฐาน การควบคุมความเสี่ยงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางการพยาบาลผ่าตัด
- ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันสิ่งแผลกลอมตกค้างในตัวผู้ป่วย ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

### 3. ขอบเขต

ครอบคลุมการตรวจนับเครื่องมือ ของมีคม และผ้าซับโลหิตชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการผ่าตัด ตั้งแต่ เริ่ม ผ่าตัด ระยะผ่าตัด ก่อนเย็บปิดແผลผ่าตัด โดยต้องนับให้ถูกต้องครบถ้วน รวมถึงเมื่อเสร็จผ่าตัดถึง เครื่องมือ ก่อนบรรจุหีบห่อให้ตรวจนับอีกครั้งให้ครบถ้วนตามใบรายการเครื่องมือ (Check list) ก่อนปิด ชุดผ่าตัดด้านๆ

### 4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ประจำห้องผ่าตัด

### 5. แนวทางปฏิบัติ

- พยาบาลส่งเครื่องมือ เข้าจัดเครื่องมือก่อนเริ่มผ่าตัดอย่างน้อย 10 นาที
- พยาบาลส่งเครื่องมือกับพยาบาลช่วยรอบนอก ร่วมกันนับเครื่องมือ ตามใบรายการเครื่องมือ (Check list) แล้ววางใบ Check list ไว้ในห้องผ่าตัด ของมีคม และผ้าซับเลือด นับแยกชิ้นให้สามารถมองเห็นและได้ยินอย่างชัดเจน แล้วลงบันทึกในบันทึกการพยาบาลผ่าตัด พร้อมลงลายมือในช่องให้ครบถ้วนทั้ง scrub และ circulate nurse ( นับครั้งที่ 1 )
- ถ้าจำนวนผ้าซับเลือดในห้องไม่ครบหรือเกิน ให้นำออกนอกห้องที่ทำผ่าตัดทันที
- เมื่อมีการเปลี่ยนพยาบาลส่งเครื่องมือ หรือพยาบาลช่วยหัวไป จะต้องมีการตรวจนับเครื่องมือ ของมีคม และผ้าซับเลือดร่วมกัน
- สำรวจเครื่องมือให้คงสภาพสมบูรณ์ทั้งเมื่อส่งให้แพทย์และรับกลับ

เอกสารควบคุม

CONTROLLED DOCUMENT

 เป็นโรงพยาบาลศุภภาพชั้นนำของ กทม. สังขันได้ ภายในปี 2555	<b>โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร</b> <b>RATCHAPHIPHAT HOSPITAL</b> <b>วิธีปฏิบัติงาน</b> <b>WORK INSTRUCTION</b>	<b>หมายเลขอเอกสาร</b> <b>WI-OPR01-04</b>  <b>ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 01</b> <b>วันที่บังคับใช้ :</b> <b>23 เม.ย. 2553</b>
<b>เรื่อง การป้องกันสิ่งแผลกลบลอมตกค้างในตัวผู้ป่วย</b>		

6. ถ้ามีการเปิดใช้เครื่องมือผ่าตัดห่อแยก หรือผ้าซับโลหิตเพิ่มเติม ให้เขียนโน๊ตแล้ววางไว้กับใบ Check list ในห้องผ่าตัด
7. พยาบาลส่งเครื่องมือ นับเครื่องมือ ของมีคุณ และผ้าซับเลือด ก่อนเย็บปิดเนื้อเยื่อชั้นในสุด ( นับครั้งที่ 2 ) และก่อนเย็บปิดแผลผ่าตัด ชั้น Sheath ( นับครั้งที่ 3 ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่พยาบาลช่วยรอบนอกให้ครบ ตามจำนวนที่บันทึกพร้อมลงลายมือในช่องให้ครบถ้วน
8. แจ้งให้แพทย์ผู้ทำการตัดหัวใจ ทั้ง 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ปิดช่องห้อง ครั้งที่ 2 เริ่มปิด Sheath ลงบันทึกในบันทึกการพยาบาลผ่าตัด
9. ในการณ์ที่เครื่องมือยังไม่ครบ ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ และทำการค้นหาให้ครบก่อนเย็บปิดแผลผ่าตัด กรณีที่หายใจไม่พบ และแพทย์ยืนยันว่าไม่มีสิ่งแผลกลบลอมตกค้าง ต้องใช้วิธีการ X-Ray ในการตรวจสอบ และให้รายงานหัวหน้าห้อง / หัวหน้าเวร / หัวหน้าหน่วย และลงบันทึกรายการ จำนวนสิ่งของตกค้างใน OPERATIVE NOTE ด้วยหมึกสีแดง พร้อมทั้งลงนามกำกับ และเขียน Incidence Report โดยมีชื่อผู้ร่วมทีมผ่าตัด และนำมาทบทวน หากเหตุที่เป็นรากเหง้าของปัญหา RCA. เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขต่อไป
10. เมื่อสิ้นสุดการผ่าตัด พยาบาลส่งเครื่องมือ และพยาบาลช่วยรอบนอก ร่วมกันตรวจนับเครื่องมือให้ครบตามใบรายการเครื่องมือ (Check list) ก่อนส่งเครื่องมือต่อไปยังห้องล้างและนำไปในรายการเครื่องมือทุกชิ้น ไปด้วย
11. ตรวจนับเครื่องมือกับเจ้าหน้าที่ห้องล้าง ตามใบรายการทุกชิ้น
12. เจ้าหน้าที่ห้องล้าง Pack เครื่องมือ ตามใบรายการให้ครบ

## 6. ตัวชี้วัด

- อุบัติการณ์ มีสิ่งแผลกลบลอมตกค้างในแพลงผ่าตัด เป้าหมาย = 0
- อัตราการปฏิบัติตามแนวทางถูกต้อง เป้าหมาย = 100 %

## 7. เอกสารอ้างอิง - ไม่มี

**เอกสารควบคุม**  
**CONTROLLED DOCUMENT**

