






KTP Home Quality


บริการรับตรวจสอบบ้าน-คอนโดก่อนโอน, บ้านระหว่างก่อสร้าง โดยทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์กว่า 20 ปี

" หมดปัญหาเรื่องบ้าน ด้วยบริการจากเรา.. "

Item	1		
passed	Failed	Living Area	ระเบียง ชั้น 3 ด้านหน้า
		Fixing Area	ราวสแตนเลส
		Fixing Detail	ไม่ได้ติดตั้ง


Item	2		
passed	Failed	Living Area	ระเบียง ชั้น 3 ด้านหน้า
		Fixing Area	ผนังข้างบ้าน
		Fixing Detail	เก็บรอยแตกร้าว

Item	3		
passed	Failed	Living Area	ระเบียง ชั้น 3 ด้านหน้า
		Fixing Area	ผนังข้างบ้าน
		Fixing Detail	เก็บรอยแตกร้าว

Item	4		
passed	Failed	Living Area	ระเบียง ชั้น 3 ด้านหน้า
		Fixing Area	box โคมไฟ
		Fixing Detail	ทำความสะอาดคราบสี

Item	5		
passed	Failed	Living Area	ระเบียง ชั้น 3 ด้านหน้า
		Fixing Area	พื้นกระเบื้อง
		Fixing Detail	กระเบื้องปูไม่เต็ม

Item	6		
passed	Failed	Living Area	ระเบียง ชั้น 3 ด้านหน้า
		Fixing Area	แพร์ชิ่ง
		Fixing Detail	แก้ไขสีซิลิโคน

Item	7		
passed	Failed	Living Area	ระเบียง ชั้น 3 ด้านหน้า
		Fixing Area	เล็บปูน-รางน้ำ
		Fixing Detail	กันแนวสีไม่ตรง


Item	8		
passed	Failed	Living Area	ระเบียง ชั้น 3 ด้านหน้า
		Fixing Area	ฝ้าครอบระบายน้
		Fixing Detail	สีและทำความสะอาดใหม่





KTP Home Quality

บริการรับตรวจสอบบ้าน-คอนโดก่อนโอน, บ้านระหว่างก่อสร้าง โดยทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์กว่า 20 ปี


" หมดปัญหาเรื่องบ้าน ด้วยบริการจากเรา.. "


Item	2		
passed	Failed	Living Area	ห้องน้ำ 4
		Fixing Area	Topหินชักโครก
		Fixing Detail	หินเป็นรอย


Item	3		
passed	Failed	Living Area	ห้องน้ำ 4
		Fixing Area	กระเบื้องผนัง
		Fixing Detail	กระเบื้องบิ่น

Item	4		
passed	Failed	Living Area	ห้องน้ำ 4
		Fixing Area	หินที่วางสุขุ
		Fixing Detail	หินบิ่น(มุม)

Item	5		
passed	Failed	Living Area	ห้องน้ำ 4
		Fixing Area	ห้องค่างอคูมเนียม
		Fixing Detail	ซิลิโคนไม่เรียบร้อย

Item	6		
passed	Failed	Living Area	ห้องนอน3
		Fixing Area	Wallpaper
		Fixing Detail	เป็นรอยลอก

Item	7		
passed	Failed	Living Area	ห้องนอน3
		Fixing Area	ขอบฝ้า
		Fixing Detail	แต่งกันสีแนวขอบฝ้า

Item	8		
passed	Failed	Living Area	โถงบันไดชั้น2
		Fixing Area	พื้นไม้Engineer
		Fixing Detail	เก็บขัดแต่งรอยต่อจุมกพื้นไม้


Item	9		
passed	Failed	Living Area	โถงบันไดชั้น2
		Fixing Area	ชานพักบันได
		Fixing Detail	ขัดแต่งรอยต่อบัวบันได




KTP Home Quality


บริการรับตรวจสอบบ้าน-คอนโดก่อนโอน, บ้านระหว่างก่อสร้าง โดยทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 20 ปี


" หมดปัญหาเรื่องบ้าน ด้วยบริการจากเรา.. "


Item	3		
passed	Failed	Living Area	ภายนอก
		Fixing Area	ข้างบ้าน
		Fixing Detail	ขีดแต่งร่องPVC


Item	4		
passed	Failed	Living Area	ภายนอก
		Fixing Area	ข้างบ้าน
		Fixing Detail	เก็บแต่งปูนดินเฟรมอลูมิเนียม


Item	5		
passed	Failed	Living Area	ภายนอก
		Fixing Area	ผนังหินตกแต่ง
		Fixing Detail	เก็บความเรียบร้อยขอบผนังหิน

Item	6		
passed	Failed	Living Area	ภายนอก
		Fixing Area	ประตูหน้าบ้าน
		Fixing Detail	ใส่ชนิดไม้ครบ

Item	7		
passed	Failed	Living Area	ภายนอก
		Fixing Area	ซุ้มประตูรั้ว
		Fixing Detail	ปิดฝาBox ไฟบ้านเลขที่

Item	8		
passed	Failed	Living Area	ภายนอก
		Fixing Area	ประตูรั้วเล็ก
		Fixing Detail	ขีดสนิมพร้อมเก็บสีที่ตู้ประตู

Item	9		
passed	Failed	Living Area	ภายนอก
		Fixing Area	ทางเดินข้างบ้าน
		Fixing Detail	สีดินผนังลอกก่อน

Item	10		
passed	Failed	Living Area	ภายนอก
		Fixing Area	ประตูข้างบ้าน
		Fixing Detail	กระจากเป็นรอย



KTP Home Quality

บริการรับตรวจสอบบ้าน-คอนโดก่อนโอน, บ้านระหว่างก่อสร้าง โดยทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์กว่า 20 ปี

" หมดปัญหาเรื่องบ้าน ด้วยบริการจากเรา.. "

Item	4		
passed	Failed	Living Area	คาดฟ้า
		Fixing Area	พื้นคาดฟ้า
		Fixing Detail	พื้นมีน้ำขัง

Item	5		
passed	Failed	Living Area	ห้องน้ำ3
		Fixing Area	งานระบบเหนือฝ้า
		Fixing Detail	แสงรั่วหรือยึดต่อหลุด

Item	6		
passed	Failed	Living Area	ห้องน้ำ3
		Fixing Area	อ่างล้างหน้า
		Fixing Detail	สายน้ำดีไม่ได้ต่อ

Item	7		
passed	Failed	Living Area	ห้องน้ำ3
		Fixing Area	งานระบบเหนือฝ้า
		Fixing Detail	จัดเรียงท่อเพิกให้เรียบร้อย

Item	8		
passed	Failed	Living Area	ห้องน้ำ3
		Fixing Area	พื้นกระเบื้อง
		Fixing Detail	ท่อFD.ตัน

Item	9		
passed	Failed	Living Area	ห้องควบคุม
		Fixing Area	รางไฟฟ้า
		Fixing Detail	ปิดฝาครอบรางไฟฟ้า

Item	10		
passed	Failed	Living Area	ภายนอก
		Fixing Area	ถังดักไขมัน
		Fixing Detail	ทำความสะอาดถังดักไขมัน

Item	11		
passed	Failed	Living Area	ภายนอก
		Fixing Area	ท่อระบบน้ำHH.
		Fixing Detail	ทำความสะอาดท่อ-บ่อพัก