


การทดลองได้ทำการทดสอบการตอบสนอง ของประสิทธิภาพเครื่อง

Plasma Curing ในการกำจัดเชื้อ อีโคไล และ
เชื้อ ซาลโมเนลลา แล้วพบว่า เครื่อง Plasma
Curing มีประสิทธิภาพการตอบสนองใน
การ Sterilization กำจัดเชื้อทั้งสองตัวได้เป็น
อย่างดี โดยพบว่าหลังจากการเปิดเครื่อง
เพียง 30 นาที เชื้อทั้ง 2 ชนิดที่อยู่บนแผ่น
ทดลองได้ปรากฏว่าเชื้อได้ถูกกำจัดออกไป
เกือบทั้งหมด



แผ่นเพาะเชื้อทดสอบที่มี


살균시험 (초기, E. coli)
[플라즈마 발생장치]



เชื้ออีโคไล E.Coli

살균시험 (30분 후, E. coli)
[플라즈마 발생장치]

After 30 mins



แผ่นเพาะเชื้อทดสอบที่มี

살균시험 (초기, S. aureus)
[플라즈마 발생장치]



เชื้อซาลโมเนลลา

살균시험 (30분 후, S. aureus)
[플라즈마 발생장치]

Salmonela

